

THORNYCROFT VEHICLE REGISTER No. 3, Vehicle Nos. 21904 – 35018 (c.1932-42), Doc. 6, Nos. 31001 – 33500

Vehicle No.	Customer	Engine No.	Type of Vehicle	AT No.	VO No. Despatch	Del. Date Ref. No.
31001	Republic of China	AC6/1 522	UD/AC6/1 Tractor Chassis & Tasker attachment	15801	8786	18449(782) 18. 7.39
2	“ “ “	AC6/1 524	“ “ “ “	“	“	18451(790) 19. 7.39
3	“ “ “	AC6/1 528	“ “ “ “	“	“	18449(782) 18. 7.39
4	“ “ “	AC6/1 529	“ “ “ “	“	“	18447(780) “
5	“ “ “	AC6/1 527	“ “ “ “	“	“	18449(782) “
6	“ “ “	AC6/1 526	“ “ “ “	“	“	18500(830) 31. 7.39
7	“ “ “	AC6/1 525	“ “ “ “	“	“	18496(826) “
8	“ “ “	AC6/1 530	“ “ “ “	“	“	18502(838) 2. 8.39
9	“ “ “	AC6/1 531	“ “ “ “	“	“	18451(790) 19. 7.39
31010	Republic of China	AC6/1 532	UD/AC6/1 Tractor Chassis & Tasker attachment	15801	8786	“ “ “
1	“ “ “	AC6/1 533	“ “ “ “	“	“	18496(826) 31. 7.39
2	“ “ “	AC6/1 536	“ “ “ “	“	“	18451(790) 19. 7.39
3	“ “ “	AC6/1 535	“ “ “ “	“	“	18498(828) 31. 7.39
4	“ “ “	AC6/1 534	“ “ “ “	“	“	18751(1099) 28.10.39
5	“ “ “	AC6/1 538	“ “ “ “	“	“	“ “ “
6	“ “ “	AC6/1 537	“ “ “ “	“	“	“ “ “
7	“ “ “	AC6/1 539	“ “ “ “	“	“	18496(826) 31. 7.39
8	“ “ “	AC6/1 541	“ “ “ “	“	“	18498(828) “
9	“ “ “	AC6/1 540	“ “ “ “	“	“	“ “ “
31020	Republic of China	AC6/1 548	UD/AC6/1 Tractor Chassis	15801	8786	“ “ “

					& Tasker attachment							
1	“	“	“	AC6/1 547	“	“	“	“	“	“	18526(855)	16. 8.39
2	“	“	“	AC6/1 546	“	“	“	“	“	“	18502(838)	2. 8.39
3	“	“	“	AC6/1 543	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	“	AC6/1 544	“	“	“	“	“	“	18500(830)	31. 7.39
5	“	“	“	AC6/1 545	“	“	“	“	“	“	18524(852)	15. 8.39
6	“	“	“	AC6/1 550	“	“	“	“	“	“	18502(838)	31. 7.39
7	“	“	“	AC6/1 549	“	“	“	“	“	“	18500(830)	“
8	“	“	“	AC6/1 542	“	“	“	“	“	“	18496(826)	“
9	“	“	“	AC6/1 555	“	“	“	“	“	“	18526(855)	16. 8.39
31030	Republic of China			AC6/1 556	UD/AC6/1 Tractor Chassis			15801	8786		18500(830)	31. 7.39
					& Tasker attachment							
1	“	“	“	AC6/1 557	“	“	“	“	“	“	18526(855)	16. 8.39
2	“	“	“	AC6/1 551	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	“	AC6/1 554	“	“	“	“	“	“	15824(852)	15. 8.39
4	“	“	“	AC6/1 553	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	“	AC6/1 552	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	“	AC6/1 558	“	“	“	“	“	“	18739(1091)	28.10.39
7	“	“	“	AC6/1 562	“	“	“	“	“	“	18741(1087)	“
8	“	“	“	AC6/1 560	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	“	AC6/1 559	“	“	“	“	“	“	18737(1085)	“
31040	Republic of China			AC6/1 561	UD/AC6/1 Tractor Chassis			15801	8786		18743(1089)	“
					& Tasker attachment							
1	“	“	“	AC6/1 563	“	“	“	“	“	“	18745(1093)	“
2	“	“	“	AC6/1 565	“	“	“	“	“	“	18739(1091)	“

3	“	“	“	AC6/1 564	“	“	“	“	“	“	18737(1085)	“	
4	“	“	“	AC6/1 568	“	“	“	“	“	“	18743(1089)	“	
5	“	“	“	AC6/1 567	“	“	“	“	“	“	18741(1087)	“	
6	“	“	“	AC6/1 569	“	“	“	“	“	“	18737(1085)	“	
7	“	“	“	AC6/1 570	“	“	“	“	“	“	18743(1089)	“	
8	“	“	“	AC6/1 573	“	“	“	“	“	“	18739(1091)	“	
9	“	“	“	AC6/1 571	“	“	“	“	“	“	18737(1085))	“	
31050	Republic of China			AC6/1 574	UD/AC6/1 Tractor Chassis				15801	8786	18739(1091)	28.10.39	
& Tasker attachment													
1	“	“	“	AC6/1 575	“	“	“	“	“	“	18741(1087)	“	
2	“	“	“	AC6/1 572	“	“	“	“	“	“	18745(1093)	“	
3	“	“	“	AC6/1 566	“	“	“	“	“	“	18743(1089)	“	
4	“	“	“	AC6/1 576	“	“	“	“	“	“	18745(1093)	“	
5	“	“	“	AC6/1 577	“	“	“	“	“	“	18747(1095)	“	
6	“	“	“	AC6/1 579	“	“	“	“	“	“	18745(1093)	“	
7	“	“	“	AC6/1 578	“	“	“	“	“	“	18747(1095)	“	
8	“	“	“	AC6/1 581	“	“	“	“	“	“	“	“	
9	“	“	“	AC6/1 580	“	“	“	“	“	“	18749(1097)	“	
31060	Republic of China			AC6/1 583	UD/AC6/1 Tractor Chassis				15801	8786	“	“	28.10.39
& Tasker attachment													
1	“	“	“	AC6/1 582	“	“	“	“	“	“	“	“	
2	“	“	“	AC6/1 585	“	“	“	“	“	“	18747(1095)	“	
3	“	“	“	AC6/1 584	“	“	“	“	“	“	18749(1097)	“	
4	“	“	“	AC6/1 586	“	“	“	“	“	“	18754(1102)	“	
5	“	“	“	AC6/1 587	“	“	“	“	“	“	18751(1099)	“	

6	“	“	“	AC6/1 590	“	“	“	“	“	“	18796(1154)	1.12.39		
7	“	“	“	AC6/1 589	“	“	“	“	“	“	18754(1101)	28.10.39		
8	“	“	“	AC6/1 588	“	“	“	“	“	“	18751(1099)	“		
9	“	“	“	AC6/1 591	“	“	“	“	“	“	18796(1154)	1.12.39		
31070	Republic of China			AC6/1 592	UD/AC6/1 Tractor Chassis				15801	8786	“	“	“	
					& Tasker attachment									
1	“	“	“	AC6/1 593	“	“	“	“	“	“	18754(1102)	28.10.39		
2	“	“	“	AC6/1 601	“	“	“	“	“	“	18798(1157)	1.12.39		
3	“	“	“	AC6/1 597	“	“	“	“	“	“	“	“		
4	“	“	“	AC6/1 600	“	“	“	“	“	“	18796(1154)	“		
5	“	“	“	AC6/1 599	“	“	“	“	“	“	18798(1157)	“		
6	“	“	“	AC6/1 603	“	“	“	“	“	“	18800(1164)	“		
7	“	“	“	AC6/1 604	“	“	“	“	“	“	“	“		
8	“	“	“	AC6/1 598	“	“	“	“	“	“	18798(1157)	“		
9	“	“	“	AC6/1 602	“	“	“	“	“	“	18800(1164)	“		
31080	Republic of China			AC6/1 608	UD/AC6/1 Tractor Chassis				15801	8786	“	“	“	
					& Tasker attachment									
1	“	“	“	AC6/1 596	“	“	“	“	“	“	18821(1196)	15.12.39		
2	“	“	“	AC6/1 606	“	“	“	“	“	“	“	“		
3	“	“	“	AC6/1 607	“	“	“	“	“	“	“	“		
4	“	“	“	AC6/1 611	“	“	“	“	“	“	18823(1198)	“		
5	“	“	“	AC6/1 610	“	“	“	“	“	“	“	“		
6	“	“	“	AC6/1 609	“	“	“	“	“	“	“	“		
7	“	“	“	AC6/1 605	“	“	“	“	“	“	18821(1196)	“		
8	“	“	“	AC6/1 636	“	“	“	“	“	“	18825(1200)	“		

9	“	“	“	AC6/1 613	“	“	“	“	“	“	“	“	“
31090	“	“	“	AC6/1 635	“	“	“	“	“	“	“	“	“
1	“	“	“	AC6/1 614	“	“	“	“	“	“	18823(1198)	“	“
2	“	“	“	AC6/1 612	“	“	“	“	“	“	18825(1200)	“	“
3	Lyne Frank & Wagstaff Ltd.			4LW 44637	UD/4LW Chassis			16333	9219	19112(4048)	8.	8.41	
	New Consolidated Goldfields Ltd.												
4	Gas Light & Coke Co.			AC4/1 522	PE/AC4/1 Tank Wagon			15917	8910	18702(1061)	19.10.	39	
5	Navy, Army & Air Force Institute			AC4/1 1824	PE/AC4/1 L'g Chassis			16307	9180	18954(2240)	30.	7.40	
6	“	“	“	AC4/1 1825	“	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	“	AC4/1 1833	“	“	“	“	“	18955(2254)	2.	8.40	
8	“	“	“	AC4/1 1834	“	“	“	“	“	18960(2296)	10.	8.40	
9	“	“	“	AC4/1 1836	“	“	“	“	“	19065(3470)	1.	4.41	
31100	“	“	“	AC4/1 1839	“	“	“	“	“	19072(3509)	10.	4.41	
1	“	“	“	AC4/1 1838	“	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	“	AC4/1 1843	“	“	“	“	“	19079(3584)	29.	4.41	
3	“	“	“	AC4/1 1842	“	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	“	AC4/1 1837	“	“	“	“	“	19065(3470)	1.	4.41	
5	Calico Printers Assoc. Ltd.			AC4/1 1884	PE/AC4/1 Platform			16383	9290	19141(4069)	1.10.	41	
6	Mulletts Motor Works Ltd.			AC4/1 1885	PE/AC4/1 Chassis			16384	9287	19118(4094)	15.	8.41	
	F. Shearn & Co. Ltd.												
7	Parr's (Leicester) Ltd.			AC4/1 1886	PE/AC4/1 L'g Chassis			16386	9291	19135(4306)	18.	9.41	
	Lyners Transport Service												
8	Samuel Cusick Ltd.			AC4/1 1887	“	“	“	16388	9293	19156(4284)	9.10.	41	
9	“	“	“	AC4/1 1888	“	“	“	“	“	“ (4307)	“	“	“
31110	John Farr & Co. Ltd.			AC4/1 1889	PE/AC4/1 Platform Lorry			16389	9294	19180(4364)	30.10.	41	

1	Caledonian Transport & Motor Co. Ltd.	AC4/1 1890	PE/AC4/1 L'g Chassis	16390	9295	19140(4377)	30. 9.41
2	William Hesford Ltd.	AC4/1 1893	PE/AC4/1 Lorry	16393	9298	19183(4395)	30.10.41
3	Parr's ((Leicester) Ltd. (T. C. Cotton)	AC4/1 1894	PE/AC4/1 Chassis	16396	9301	19148(4432)	7.10.41
4	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (Somerset Rivers Catchment Board)	AC4/1 1895	PE/AC4/1 Lorry	16505		(4790)	3.12.41
5	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (River Nene Catchment Board)	AC4/1 1897	" "	"		(4844)	12.12.41
6	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (Lincs. (Lindsey) War Agricultural Committee)	AC4/1 1897?	" "	"		(4833)	10.12.41
7	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (Essex War Agricultural Committee)	AC4/1 1899	" "	"		(4835)	"
8	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (Leicester War Agricultural Committee)	AC4/1 3311	" "	"		(4886)	16.12.41
9	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (East Sussex Agricultural Committee)	AC4/1 3326	" "	"		(4901)	19.12.41
31120	Ministry of Supply (Min. of Agric. & Fisheries) (Montgomery War Agricultural Committee)	AC4/1 3325	" "	"		(4916)	22.12.41
1	Parr's (Leicester) Ltd. Mansfield & Lawson	AC4/1 1896	PE/AC4/1 Long Chassis	16511	9320	19181(4380)	31.10.41
2	O. N. Transport Co. Ltd.	AC4/1 1898	" " "	16510	9319	19199(4738)	24.11.41
3	A. H. Gore	AC4/1 3324	PE/AC4/1 Chassis	16540	9349	19211(4788)	2.12.41
4	Cheshire Gelatines	AC4/1 3323	PE/AC4/1 Lorry	16535	9345	19261(4784)	27. 1.42
5	Mulletts Motor Works Ltd. Hollychrome Bricks Ltd.	AC4/1 3322	PE/AC4/1 Chassis & Cab	16522	9332	19224(4891)	17.12.41
6	Motor Sales (Longton) Ltd.	AC4/1 3334	PE/AC4/1 Long Chassis	16563	9373	19245(5000)	9. 1.42

	H. Jones (Haulage) Ltd.							
7	Parr's (Leicester) Ltd.	AC4/1 3335	" " "	16567	9378	19250(5022)	14. 1.42	
	Mansfield & Dawson Ltd.							
8	David Lindsay Ltd.	AC4/1 3336	PE/AC4/1 Long Lorry	16574	9385	19310(5161)	9. 3.42	
9	H. Hounsome	AC4/1 3337	PE/AC4/1 Long Chassis & Cab	16575	9386	19296(5235)	27. 2.42	
31130	Motor Distributors Ltd. (J. Drury & Co.)	AC4/1 3338	PE/AC4/1 Chassis	16591	9402	19283(5190)	16. 2.42	
1	Adam Atkinson & Co. Ltd.	AC4/1 3367	" " "	16597	9409	19329(5518)	4. 4.42	
	J. Eadington & Sons							
2	Unallocated							
3	Cheshire Transport Co.	AC4/1 3366	" " "	16646	9460	19338(5538)	10. 4.42	
4	Newmans Motor Services Ltd.	AC4/1 3369	" " " & Cab	16650	9464	19356(5663)	29. 4.42	
5	William Hesford Ltd.	AC4/1 3370	PE/AC4/1 Long Lorry	16670	9487	19388(5659)	20. 5.42	
6	Parr's (Leicester) Ltd.	AC4/1 3753	PE/AC4/1 Long Chassis	16678	9497	19446(6171)	7. 7.42	
	Mansfield & Dawson Ltd.							
7	" " "	AC4/1 3754	" " "	"	"	19450(6180)	8. 7.42	
8	Convoys Ltd. (Sold)	AC4/1 3756	" " " & Cab	16695	9517	19453(6198)	11. 7.42	
9	" " "	AC4/1 3757	" " " "	"	"	19462(6244)	16. 7.42	
31140	Northern Commercial Motor Dist. Ltd.	AC4/1 3755	PE/AC4/1 Chassis	16698	9520	19459(6234)	15. 7.42	
	Benj. Spink Ltd.							
1	E. Paddock	AC4/1 3761	PE/AC4/1 Long Lorry	16705	9528	19501(6279)	10. 8.42	
2	Weldon & Corby Transport Ltd.	AC4/1 3762	" " " & Cab	16714	9538	19490(6354)	30. 7.42	
3	Law Bros. Services Ltd.	AC4/1 3763	" " " "	16734	9558	19538(6515)	2. 9.42	
	Star Haulage Co. Ltd.							
4	Sudan Government	AC4/1 649	LF/AC4/1 Workshop Lorry	15934	8884	18788(1172)	27.11.39	
5	" " "	AC4/1 650	LF/AC4/1 Stores Van	15935	8885	18543(881)	29. 8.39	

6	Adriano Maia Lourenco Marques Railways	DC4/1 91	KF/DC4/1 Sheet Van	15915	8864	19090(3686)	23. 5.41
7	“ “ “ “	DC4/1 100	“ “ “	“	“	“ “	“
8	Thornycroft (New Zealand) Ltd. J. E. Vickers	AC4/1 523	LF/AC4/1 Chassis	16031	8939	18670(1019)	6.10.39
9	Crown Agents for the Colonies Nigerian Railway	DC4/1 86	KF/DC4/1 Lorry	16048	8965	18793(1175)	29.11.39
31150	“ “ “ “	DC4/1 84	“ “	“	“	“ “	“
31151 - 31168		Unallocated					
31169	War Office	AC4/1 652	WOF/AC4/1 Chassis & Cab	16072	9074	18838(1214)	1. 1.40
70	“ “	AC4/1 685	“ “ “ “	“	“	“ “	“
1	“ “	AC4/1 699	“ “ “ “	“	“	“ “	“
2	“ “	AC4/1 689	“ “ “ “	“	“	“ “	“
3	“ “	AC4/1 701	“ “ “ “	“	“	18847(1228)	9. 1.40
4	“ “	AC4/1 687	“ “ “ “	“	“	18838(1214)	1. 1.40
5	“ “	AC4/1 686	“ “ “ “	“	“	“ “	“
6	“ “	AC4/1 688	“ “ “ “	“	“	18840(1215)	2. 1.40
7	“ “	AC4/1 684	“ “ “ “	“	“	“ “	“
8	“ “ details deleted	AC4/1 693	“ “ “ “	“	“	“ “	“
	London Cooperative Soc. Ltd. (Reconditioned)			17441	10447		30. 4.45
9	War Office	AC4/1 694	WOF/AC4/1 Chassis & Cab	16072	9074	“ “	2. 1.40
31180	“ “	AC4/1 695	“ “ “ “	“	“	“ “	“
1	“ “	AC4/1 690	“ “ “ “	“	“	18841(1217)	3. 1.40

7	“	“	AC4/1 719	“	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 725	“	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 724	“	“	“	“	“	“	“	“	“
31210	War	Office	AC4/1 723	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072	9074	“	“	“	“	“
1	“	“	AC4/1 726	“	“	“	“	“	“	18856(1239)	18.	1.40
2	“	“	AC4/1 729	“	“	“	“	“	“	18855(1237)	17.	1.40
3	“	“	AC4/1 708	“	“	“	“	“	“	18846(1225)	6.	1.40
4	“	“	AC4/1 727	“	“	“	“	“	“	18857(1241)	19.	1.40
5	“	“	AC4/1 728	“	“	“	“	“	“	18856(1239)	18.	1.40
6	“	“	AC4/1 730	“	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 731	“	“	“	“	“	“	18857(1241)	19.	1.40
8	“	“	AC4/1 732	“	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 733	“	“	“	“	“	“	18856(1239)	18.	1.40
31220	War	Office	AC4/1 736	WOF/AC4/1	Workshop Lorry	16072	9074	(1420)	“	“	14.	3.40
1	“	“	AC4/1 734	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	“	“	(1251)	“	“	25.	1.40
2	“	“	AC4/1 741	“	“	“	“	(1250)	“	“	24.	1.40
3	“	“	AC4/1 735	“	“	“	“	18857(1241)	“	“	19.	1.40
4	“	“	AC4/1 740	“	“	“	“	(1250)	“	“	25.	1.40
5	“	“	AC4/1 739	“	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 737	“	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 742	“	“	“	“	(1257)	“	“	26.	1.40
8	“	“	AC4/1 746	“	“	“	“	(1256)	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 745	“	“	“	“	(1257)	“	“	“	“
31230	War	Office	AC4/1 743	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072	9074	(1250)	“	“	25.	1.40
1	“	“	AC4/1 738	“	“	“	“	(1256)	“	“	26.	1.40

7	“	“	AC4/1 771	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 774	“	“	“	“	“	“	(1292)	6. 2.40
9	“	“	AC4/1 776	“	“	“	“	“	“	“	“
31260	War Office		AC4/1 779	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072	9074	(1317)	15. 2.40		
1	“	“	AC4/1 777	“	“	“	“	“	“	(1312)	12. 2.40
2	“	“	AC4/1 781	“	“	“	“	“	“	(1307)	10. 2.40
3	“	“	AC4/1 772	“	“	“	“	“	“	(1310)	12. 2.40
4	“	“	AC4/1 775	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 773	“	“	“	“	“	“	(1317)	15. 2.40
6	“	“	AC4/1 778	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 781	“	“	“	“	“	“	(1318)	“
8	“	“	AC4/1 783	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 785	“	“	“	“	“	“	(1338)	20. 2.40
31270	War Office		AC4/1 782	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072	9074	(1318)	15. 2.40		
1	“	“	AC4/1 786	“	“	“	“	“	“	(1340)	21. 2.40
2	“	“	AC4/1 784	“	“	“	“	“	“	(1317)	15. 2.40
3	“	“	AC4/1 790	“	“	“	“	“	“	(1326)	17. 2.40
4	“	“	AC4/1 787	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 788	“	“	“	“	“	“	(1328)	“
6	“	“	AC4/1 798	“	“	“	“	“	“	(1343)	21. 2.40
7	“	“	AC4/1 791	“	“	“	“	“	“	(1328)	17. 2.40
8	“	“	AC4/1 800	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 801	“	“	“	“	“	“	(1326)	“
31280	War Office		AC4/1 797	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072	9074	(1329)	19. 2.40		
1	“	“	AC4/1 799	“	“	“	“	“	“	(1348)	22. 2.40

2	“	“	AC4/1 802	“	“	“	“	“	“	(1340)	21. 2.40
3	“	“	AC4/1 803	“	“	“	“	“	“	(1343)	“
4	“	“	AC4/1 789	“	“	“	“	“	“	(1338)	20. 2.40
5	“	“	AC4/1 804	“	“	“	“	“	“	(1343)	21. 2.40
6	“	“	AC4/1 805	“	“	“	“	“	“	(1329)	19. 2.40
7	“	“	AC4/1 795	“	“	“	“	“	“	(1348)	22. 2.40
8	“	“	AC4/1 809	“	“	“	“	“	“	(1354)	23. 2.40
9	“	“	AC4/1 806	“	“	“	“	“	“	(1348)	22. 2.40
31290	War Office		AC4/1 792	WOF/AC4/1 Chassis & Cab		16072		9074		“	“
1	“	“	AC4/1 796	“	“	“	“	“	“	(1343)	21. 2.40
2	“	“	AC4/1 793	“	“	“	“	“	“	(1378)	1. 3.40
3	“	“	AC4/1 794	“	“	“	“	“	“	(1376)	29. 2.40
4	“	“	AC4/1 817	“	“	“	“	“	“	(1390)	5. 3.40
5	“	“	AC4/1 807	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 814	“	“	“	“	“	“	(1376)	29. 2.40
8	“	“	AC4/1 815	“	“	“	“	“	“	(1384)	2. 3.40
9	“	“	AC4/1 816	“	“	“	“	“	“	(1390)	5. 3.40
31300	War Office		AC4/1 821	WOF/AC4/1 Chassis & Cab		16072		9074		(1376)	29. 2.40
1	“	“	AC4/2 813	“	“	“	“	“	“	(1390)	5. 3.40
2	“	“	AC4/1 808	“	“	“	“	“	“	(1384)	2. 3.40
3	“	“	AC4/1 819	“	“	“	“	“	“	(1378)	1. 3.40
4	“	“	AC4/1 822	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 818	“	“	“	“	“	“	(1384)	2. 3.40
6	“	“	AC4/1 820	“	“	“	“	“	“	(1400)	7. 3.40
7	“	“	AC4/1 823	“	“	“	“	“	“	(1481)	30. 3.40

4	" " - details deleted	AC4/1 850	"	"	"	"	"	"	(1439)	19. 3.40	
	Scrapped ex. S. M. Disposals										
5	War Office	AC4/1 852	"	"	"	"	"	"	"	"	
6	" "	AC4/1 851	"	"	"	"	"	"	(1443)	20. 3.40	
7	" "	AC4/1 855	"	"	"	"	"	"	(1447)	"	
8	" "	AC4/1 853	"	"	"	"	"	"	(1442)	"	
9	" "	AC4/1 857	"	"	"	"	"	"	(1448)	"	
31340	War Office	AC4/1 879	WOF/AC4/1 Chassis & Cab			16072		9074	"	"	
1	" "	AC4/1 881	"	"	"	"	"	"	(1454)	21. 3.40	
2	" "	AC4/1 842	"	"	"	"	"	"	(1456)	23. 3.40	
3	" "	AC4/1 846	"	"	"	"	"	"	(1454)	21. 3.40	
4	" "	AC4/1 847	"	"	"	"	"	"	"	"	
5	" "	AC4/1 874	"	"	"	"	"	"	(1484)	1. 4.40	
6	" "	AC4/1 871	"	"	"	"	"	"	(1506)	4. 4.40	
7	" "	AC4/1 843	"	"	"	"	"	"	(1463)	27. 3.40	
8	" "	AC4/1 844	"	"	"	"	"	"	(1456)	23. 3.40	
9	" "	AC4/1 878	"	"	"	"	"	"	(1454)	21. 3.40	
31350	War Office	AC4/1 877	WOF/AC4/1 Chassis & Cab			16072		9074	"	"	
1	" "	AC4/1 880	"	"	"	"	"	"	(1456)	"	
2	" "	AC4/1 858	"	"	"	"	"	"	"	23. 3.40	
3	" "	AC4/1 861	"	"	"	"	"	"	"	"	
4	" "	AC4/1 860	"	"	"	"	"	"	(1476)	29. 3.40	
5	" " details deleted	AC4/1 856	"	"	"	"	"	"	(1488)	2. 4.40	
	Scrapped at Cardiff, ex S.M. Disposals										
6	War Office	AC4/1 866	"	"	"	"	"	"	(1484)	1. 4.40	

7	“	“	AC4/1 963	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 859	“	“	“	“	“	“	(1468)	28. 3.40
9	“	“	AC4/1 888	“	“	“	“	“	“	(1479)	30. 3.40
31360	War Office		AC4/1 873	WOF/AC4/1 Chassis & Cab		16072		9074		(1484)	1. 4.40
1	“	“	AC4/1 864	“	“	“	“	“	“	(1512)	5. 4.40
2	“	“	AC4/1 854	“	“	“	“	“	“	(1479)	30. 3.40
3	“	“	AC4/1 865	“	“	“	“	“	“	(1488)	2. 4.40
1	“	“	AC4/1 902	“	“	“	“	“	“	(1484)	1. 4.40
5	“	“	AC4/1 876	“	“	“	“	“	“	(1521)	6. 4.40
6	“	“	AC4/1 887	“	“	“	“	“	“	(1496)	3. 4.40
7	“	“	AC4/1 862	“	“	“	“	“	“	(1488)	2. 4.40
8	“	“	AC4/1 872	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 870	“	“	“	“	“	“	(1496)	3. 4.40
31370	War Office		AC4/1 889	WOF/AC4/1 Chassis & Cab		16072		9074		“	“
1	“	“	AC4/1 905	“	“	“	“	“	“	(1506)	4. 4.40
2	“	“	AC4/1 903	“	“	“	“	“	“	(1502)	“
3	“	“	AC4/1 884	“	“	“	“	“	“	(1496)	3. 4.40
4	“	“	AC4/1 904	“	“	“	“	“	“	(1502)	4. 4.40
5	“	“	AC4/1 885	“	“	“	“	“	“	(1496)	3. 4.40
6	“	“	AC4/1 892	“	“	“	“	“	“	(1567)	18. 4.40
7	“	“	AC4/1 893	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 897	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 895	“	“	“	“	“	“	“	“
31380	War Office		AC4/1 896	WOF/AC4/1 Chassis & Cab		16072		9074		(1596)	23. 4.40
1	“	“	AC4/1 899	“	“	“	“	“	“	(1567)	18. 4.40

2	“	“	AC4/1 894	“	“	“	“	“	“	(1596)	23. 4.40
3	“	“	AC4/1 898	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 900	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 901	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 906	“	“	“	“	“	“	(1512)	5. 4.40
7	“	“	AC4/1 886	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 891	“	“	“	“	“	“	(1534)	10. 4.40
9	“	“	AC4/1 909	“	“	“	“	“	“	(1529)	9. 4.40
31390		War Office	AC4/1 908	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072		9074		(1538)	11. 4.40
1	“	“	AC4/1 882	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 875	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 926	“	“	“	“	“	“	(1546)	12. 4.40
4	“	“	AC4/1 925	“	“	“	“	“	“	(1577)	18. 4.40
5	“	“	AC4/1 883	“	“	“	“	“	“	(1538)	11. 4.40
6	“	“	AC4/1 890	“	“	“	“	“	“	(1553)	13. 4.40
7	“	“	AC4/1 907	“	“	“	“	“	“	(1557)	15. 4.40
8	“	“	AC4/1 923	“	“	“	“	“	“	(1574)	18. 4.40
9	“	“	AC4/1 922	“	“	“	“	“	“	(1577)	“
31400		War Office	AC4/1 924	WOF/AC4/1	Chassis & Cab	16072		9074		(1581)	19. 4.40
1	“	“	AC4/1 927	“	“	“	“	“	“	(1569)	17. 4.40
2	“	“	AC4/1 910	“	“	“	“	“	“	(1581)	19. 4.40
3	“	“	AC4/1 928	“	“	“	“	“	“	(1589)	20. 4.40
4	“	“	AC4/1 929	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 912	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(1656)	4. 5.40
		A. H. Gore for W. R. Jones		“	“	Chassis & Cab	17752	10475			1. 6.45

Reconditioned ex S.M. Disposals

6	War Office	AC4/1 916	WOF/AC4/1	Workshop Lorry	16072	9074	“	4. 5.40	
7	“ “	AC4/1 914	“ “	“ “	“	“	“	“	
8	“ “	AC4/1 913	“ “	“ “	“	“	(1677)	9. 5.40	
9	“ “	AC4/1 915	“ “	“ “	“	“	“	“	
31410	“ “	AC4/1 917	“ “	“ “	“	“	“	“	
1	“ “	AC4/1 918	“ “	“ “	“	“	“	“	
	- details deleted								
Scrapped ex S.M. Disposals									
2	War Office	AC4/1 919	“ “	“ “	“	“	(1680)	14. 5.40	
3	“ “	AC4/1 920	“ “	“ “	“	“	(1656)	4. 5.40	
4	“ “	AC4/1 921	“ “	“ “	“	“	“	“	
5	“ “	AC4/1 939	“ “	Chassis & Cab	“	“	(1594)	22. 4.40	
6	War Office	AC4/1 942	WOF/AC4/1	“ “	16072	9074	(1620)	26. 4.40	
7	“ “	AC4/1 933	“ “	“ “	“	“	(1611)	25. 4.40	
8	“ “	AC4/1 938	“ “	“ “	“	“	(1599)	23. 4.40	
9	“ “	AC4/1 937	“ “	“ “	“	“	(1603)	24. 4.40	
31420	“ “	AC4/1 936	“ “	“ “	“	“	(1581)	19. 4.40	
1	“ “	AC4/1 935	“ “	“ “	“	“	(1594)	22. 4.40	
2	“ “	AC4/1 911	“ “	“ “	“	“	(1599)	23. 4.40	
3	“ “	AC4/1 932	“ “	“ “	“	“	“	“	
4	“ “	AC4/1 931	“ “	“ “	“	“	(1636)	30. 4.40	
5	“ “	AC4/1 930	“ “	Workshop Lorry	“	“	(1720)	16. 5.40	
6	War Office	AC4/1 940	“ “	“ “	16072	9074	“	“	
7	“ “	AC4/1 941	“ “	“ “	“	“	“	“	
8	“ “	AC4/1 934	“ “	“ “	“	“	(1737)	22. 5.40	

9	“	“	AC4/1 943	“	“	“	“	“	“	(1630)	14. 5.40
31430	“	“	AC4/1 944	“	“	“	“	“	“	(1720)	16. 5.40
1	“	“	AC4/1 946	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 945	“	“	“	“	“	“	(1737)	22. 5.40
3	“	“	AC4/1 947	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 953	“	“	“	“	“	“	(1762)	24. 5.40
5	“	“	AC4/1 949	“	“	“	“	“	“	(1680)	14. 5.40
6	War Office		AC4/1 954	WOF/AC4/1	Workshop	Lorry	16072	9074		(1720)	16. 5.40
7	“	“	AC4/1 951	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 957	“	“	“	“	“	“	(1708)	15. 5.40
9	“	“	AC4/1 958	“	“	“	“	“	“	“	“
31440	“	“	AC4/1 959	“	“	“	“	“	“	(1742)	22. 5.40
1	“	“	AC4/1 956	“	“	“	“	“	“	(1680)	14. 5.40
2	“	“	AC4/1 948	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 955	“	“	“	“	“	“	(1708)	15. 5.40
4	“	“	AC4/1 962	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 963	“	“	“	“	“	“	(1742)	22. 5.40
6	War Office		AC4/1 980	WOF/AC4/1	Workshop	Lorry	16072	9074		(1795)	29. 5.40
7	“	“	AC4/1 979	“	“	“	“	“	“	(1768)	24. 5.40
8	“	“	AC4/1 984	“	“	“	“	“	“	(1796)	29. 5.40
9	“	“	AC4/1 968	“	“	“	“	“	“	“	“
31450	“	“	AC4/1 969	“	“	“	“	“	“	(1762)	24. 5.40
1	“	“	AC4/1 960	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 971	“	“	“	“	“	“	(1742)	22. 5.40
3	“	“	AC4/1 976	“	“	“	“	“	“	(1796)	29. 5.40

4	“	“	AC4/1 965	“	“	“	“	“	“	(1742)	22. 5.40
5	“	“	AC4/1 952	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 961	“	“	“	“	“	“	(1762)	24. 5.40
7	“	“	- details deleted	AC4/1 970	“	“	“	“	“	(1757)	“
			Repurchased and reconditioned		“	“	Chassis & Cab	17441	1044		5. 4.45
			London Cooperative Society Ltd.								
8		War Office	AC4/1 966	WOF/AC4/1	Workshop	Lorry	16072	9074		(1796)	29. 5.40
9	“	“	AC4/1 964	“	“	“	“	“	“	(1762)	24. 5.40
31460	“	“	AC4/1 972	“	“	“	“	“	“	(1795)	29. 5.40
1	“	“	AC4/1 973	“	“	“	“	“	“	(1757)	24. 5.40
2	“	“	AC4/1 975	“	“	“	“	“	“	(1822)	1. 6.40
3	“	“	AC4/1 974	“	“	“	“	“	“	(1757)	24. 5.40
4	“	“	AC4/1 987	“	“	“	“	“	“	(1795)	29. 5.40
5	“	“	AC4/1 986	“	“	“	“	“	“	(1796)	“
6	“	“	AC4/1 988	“	“	“	“	“	“	(1815)	1. 6.40
7	“	“	AC4/1 982	“	“	“	“	“	“	(1822)	“
8		War Office	AC4/1 981	WOF/AC4/1	Workshop	Lorry	“	“		(1782)	28. 5.40
9	“	“	AC4/1 978	“	“	“	“	“	“	(1815)	1. 6.40
31470	“	“	AC4/1 977	“	“	“	“	“	“	(1768)	24. 5.40
1	“	“	AC4/1 985	“	“	“	“	“	“	(1782)	28. 5.40
2	“	“	AC4/1 983	“	“	“	“	“	“	(1795)	29. 5.40
3	“	“	AC4/1 989	“	“	“	“	“	“	(1822)	1. 6.40
4	“	“	AC4/1 991	“	“	Lorry	“	“	“	(1767)	24. 5.40
5	“	“	AC4/1 990	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 992	“	“	“	“	“	“	(1841)	3. 6.40

7	“	“	AC4/1 995	“	“	“	“	“	(1810)	31. 5.40
8	War Office		AC4/1 994	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	“	“
9	“	“	AC4/1 993	“	“	“	“	“	“	“
31480	“	“	AC4/1 1000	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1856)	5. 6.40
1	“	“	AC4/1 999	“	“	Lorry	“	“	(1821)	1. 6.40
2	“	“	AC4/1 1001	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1002	“	“	“	“	“	(1838)	3. 6.40
4	“	“	AC4/1 996	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 997	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1856)	5. 6.40
6	“	“	AC4/1 998	“	“	Lorry	“	“	(1838)	3. 6.40
7	“	“	AC4/1 1008	“	“	“	“	“	(1814)	1. 6.40
8	War Office		AC4/1 1007	WOF/AC4/1	“		16072	9074	“	“
9	“	“	AC4/1 1003	“	“	“	“	“	(1821)	“
31490	“	“	AC4/1 1006	“	“	“	“	“	(1831)	2. 6.40
1	“	“	AC4/1 1009	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1856)	5. 6.40
2	“	“	AC4/1 1005	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1011	“	“	Lorry	“	“	(1831)	2. 6.40
4	“	“	AC4/1 1012	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1010	“	“	“	“	“	(1849)	4. 6.40
6	“	“	AC4/1 1013	“	“	“	“	“	(1869)	7. 6.40
7	“	“	AC4/1 1004	“	“	“	“	“	(1903)	8. 6.40
8	War Office		AC4/1 967	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	(1869)	7. 6.40
9	“	“	AC4/1 1015	“	“	“	“	“	“	“
31500	“	“	AC4/1 1014	“	“	“	“	“	(1873)	“
1	“	“	AC4/1 1017	“	“	“	“	“	(1909)	10. 6.40

2	“	“	AC4/1 1016	“	“	“	“	“	(1873)	7. 6.40
3	“	“	AC4/1 1018	“	“	“	“	“	(1909)	10. 6.40
4	“	“	AC4/1 1019	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1020	“	“	“	“	“	(1903)	8. 6.40
6	“	“	AC4/1 1021	“	“	“	“	“	(1915)	10. 6.40
7	“	“	AC4/1 1022	“	“	“	“	“	“	“
8	War Office		AC4/1 1023	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	(1909)	“
9	“	“	AC4/1 1024	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1863)	6. 6.40
31510	“	“	AC4/1 1025	“	“	“	“	“	(1926)	12. 6.40
1	“	“	AC4/1 1027	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1026	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1033	“	“	“	“	“	(1863)	6. 6.40
4	“	“	AC4/1 1032	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1038	“	“	“	“	“	(1973)	19. 6.40
6	“	“	AC4/1 1035	“	“	“	“	“	(1914)	10. 6.40
7	“	“	AC4/1 1034	“	“	“	“	“	(1908)	“
8	“	“	AC4/1 1028	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1030	“	“	“	“	“	(1926)	12. 6.40
31520	“	“	AC4/1 1031	“	“	“	“	“	(1973)	19. 6.40
1	War Office		AC4/1 1040	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	(1951)	15. 6.40
2	“	“	AC4/1 1039	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1036	“	“	“	“	“	(1929)	12. 6.40
4	“	“	AC4/1 1037	“	“	“	“	“	(1961)	17. 6.40
5	“	“	AC4/1 1042	“	“	“	“	“	(1929)	12. 6.40
6	“	“	AC4/1 1041	“	“	“	“	“	(1961)	17. 6.40

7	“	“	AC4/1 1044	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2023)	27. 6.40
8	“	“	AC4/1 1029	“	“	“	“	“	(1923)	11. 6.40
9	“	“	AC4/1 1043	“	“	“	“	“	“	“
31530	“	“	AC4/1 1045	“	“	“	“	“	(1973)	19. 6.40
1	“	“	AC4/1 1046	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1054	“	“	“	“	“	(2023)	27. 6.40
3	War Office		AC4/1 1051	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	(1929)	12. 6.40
4	“	“	AC4/1 1055	“	“	“	“	“	(1932)	13. 6.40
5	“	“	AC4/1 1053	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1047	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1048	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1064	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1056	“	“	“	“	“	“	“
31540	“	“	AC4/1 1057	“	“	“	“	“	(1943)	14. 6.40
1	“	“	AC4/1 1063	“	“	“	“	“	(1961)	17. 6.40
2	“	“	AC4/1 1050	“	“	“	“	“	“	“
3	War Office		AC4/1 1049	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074	(1943)	14. 6.40
4	“	“	AC4/1 1052	“	“	“	“	“	(1958)	16. 6.40
5	“	“	AC4/1 1062	“	“	“	“	“	(1970)	19. 6.40
6	“	“	AC4/1 1059	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1058	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1084	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1080	“	“	“	“	“	(1964)	17. 6.40
31550	“	“	AC4/1 1083	“	“	“	“	“	(1970)	19. 6.40
1	“	“	AC4/1 1071	“	“	“	“	“	“	“

2	“	“	AC4/1 1072	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1065	“	“	“	“	“	(1964)	17. 6.40
4	War Office		AC4/1 1066	WOF/AC4/1	Workshop Lorry	16072	9074		(1975)	19. 6.40
5	“	“	AC4/1 1067	“	“	Lorry	“	“	(1970)	“
6	“	“	AC4/1 1074	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1975)	“
7	“	“	AC4/1 1073	“	“	Lorry	“	“	(1970)	“
8	“	“	AC4/1 1076	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1982)	20. 6.40
9	“	“	AC4/1 1085	“	“	“	“	“	(1984)	“
31560	“	“	AC4/1 1082	“	“	“	“	“	“	“
1	“	“	AC4/1 1081	“	“	Lorry	“	“	(1970)	19. 6.40
2	“	“	AC4/1 1069	“	“	Workshop Lorry	“	“	(1982)	20. 6.40
3	“	“	AC4/1 1058	“	“	“	“	“	(1997)	22. 6.40
4	War Office		AC4/1 1060	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2003)	24. 6.40
5	“	“	AC4/1 1077	“	“	“	“	“	(2020)	27. 6.40
6	“	“	AC4/1 1075	“	“	“	“	“	(2003)	24. 6.40
7	“	“	AC4/1 1079	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1061	“	“	“	“	“	(2035)	28. 6.40
9	“	“	AC4/1 1078	“	“	“	“	“	“	“
31570	“	“	AC4/1 1107	“	“	“	“	“	“	“
1	“	“	AC4/1 1105	“	“	“	“	“	(2081)	3. 7.40
2	“	“	AC4/1 1088	“	“	“	“	“	(2035)	28. 6.40
3	“	“	AC4/1 1087	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1098	“	“	“	“	“	(2096)	5. 7.40
5	“	“	- details deleted	AC4/1 1097	“	“	“	“	(2035)	28. 6.40
	L.C.S. Ltd. London – reconditioned			“	“	Chassis & Cab	17807	11017		30. 1.46

6	War Office	AC4/1 1095	WOF/AC4/1 Lorry	16072	9074	(2020)	27. 6.40
7	“ “	AC4/1 1102	“ “ “	“	“	(2092)	5. 7.40
8	“ “	AC4/1 1101	“ “ “	“	“	(2036)	29. 6.40
9	“ “	AC4/1 1099	“ “ “	“	“	(2024)	27. 6.40
31580	“ “	AC4/1 1100	“ “ “	“	“	(2019)	26. 6.40
1	“ “	AC4/1 1111	“ “ “	“	“	(2036)	29. 6.40
2	“ “	AC4/1 1110	“ “ “	“	“	(2024)	26. 6.40
3	“ “	AC4/1 1104	“ “ “	“	“	“	27. 6.40
4	“ “	AC4/1 1114	“ “ “	“	“	“	“
5	“ “	AC4/1 1112	“ “ “	“	“	(2092)	5. 7.40
6	“ “	AC4/1 1113	“ “ “	“	“	(2131)	12. 7.40
7	War Office	AC4/1 1086	WOF/AC4/1 Workshop Lorry	16072	9074	(2091)	5. 7.40
8	“ “	AC4/1 1091	“ “ “ “	“	“	(2096)	“
9	“ “	AC4/1 1093	“ “ “ “	“	“	(2125)	12. 7.40
31590	“ “	AC4/1 1092	“ “ “ “	“	“	(2081)	3. 7.40
1	“ “	AC4/1 1119	“ “ “ “	“	“	(2141)	13. 7.40
2	“ “	AC4/1 1116	“ “ “ “	“	“	(2096)	5. 7.40
3	“ “	AC4/1 1094	“ “ “ “	“	“	(2101)	6. 7.40
4	“ “	AC4/1 1090	“ “ “ “	“	“	(2081)	3. 7.40
5	“ “	AC4/1 1096	“ “ “ “	“	“	(2101)	6. 7.40
6	“ “	AC4/1 1108	“ “ “ “	“	“	(2175)	19. 7.40
7	War Office	AC4/1 1109	WOF/AC4/1 Workshop Lorry	16072	9074	(2200)	23. 7.40
8	“ “	AC4/1 1115	“ “ “ “	“	“	(2125)	12. 7.40
9	“ “	AC4/1 1070	“ “ “ “	“	“	(2130)	“
31600	“ “	AC4/1 1089	“ “ “ “	“	“	(2125)	“

	1	“	“	AC4/1 1118	“	“	“	“	“	“	(2141)	13. 7.40
	2	“	“	AC4/1 1106	“	“	“	“	“	“	(2175)	19. 7.40
	3	“	“	AC4/1 1117	“	“	“	“	“	“	(2141)	13. 7.40
	4	“	“	AC4/1 1103	“	“	“	“	“	“	(2100)	6. 7.40
	5	“	“	AC4/1 1121	“	“	“	“	“	“	(2158)	18. 7.40
	6	“	“	AC4/1 1120	“	“	“	“	“	“	(2142)	13. 7.40
	7	War Office		AC4/1 1126	WOF/AC4/1 Workshop Lorry			16072		9074	(2131)	12. 7.40
	8	“	“	AC4/1 1128	“	“	“	“	“	“	“	“
	9	“	“	AC4/1 1125	“	“	“	“	“	“	(2158)	18. 7.40
31610		“	“	AC4/1 1124	“	“	“	“	“	“	(2140)	13. 7.40
	1	“	“	AC4/1 1123	“	“	“	“	“	“	(2158)	18. 7.40
	2	“	“	AC4/1 1127	“	“	“	“	“	“	(2154)	16. 7.40
	3	“	“	AC4/1 1135	“	“	“	“	“	“	(1135)	19. 7.40
	4	“	“	AC4/1 1136	“	“	“	“	“	“	(2175)	12. 7.40
	5	“	“	AC4/1 1131	“	“	“	“	“	“	(2175)	19. 7.40
	6	“	“	AC4/1 1130	“	“	“	“	“	“	(2141)	13. 7.40
	7	War Office		AC4/1 1133	WOF/AC4/1 Workshop Lorry			16072		9074	(2159)	18. 7.40
	8	“	“	AC4/1 1137	“	“	“	“	“	“	(2141)	13. 7.40
	9	“	“	AC4/1 1132	“	“	“	“	“	“	(2130)	12. 7.40
31620		“	“	AC4/1 1134	“	“	“	“	“	“	(2175)	19. 7.40
	1	“	“	AC4/1 1129	“	“	“	“	“	“	(2159)	18. 7.40
	2	“	“	AC4/1 1146	“	“	“	“	“	“	(2200)	23. 7.40
	3	“	“	AC4/1 1143	“	“	“	“	“	“	(2177)	19. 7.40
	4	“	“	AC4/1 1147	“	“	“	“	“	“	(2200)	23. 7.40
	5	“	“	AC4/1 1144	“	“	“	“	“	“	(2177)	19. 7.40

6	“	“	AC4/1 1140	“	“	“	“	“	“	(2121)	10. 7.40
7	War Office		AC4/1 1141	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072		9074	(2200)	23. 7.40
8	“	“	AC4/1 1138	“	“	“	“	“	“	(2133)	13. 7.40
9	“	“	AC4/1 1145	“	“	“	“	“	“	(2200)	23. 7.40
31630	“	“	AC4/1 1142	“	“	“	“	“	“	(2159)	18. 7.40
1	“	“	AC4/1 1148	“	“	“	“	“	“	(2177)	19. 7.40
2	“	“	AC4/1 1139	“	“	“	“	“	“	(2200)	23. 7.40
3	“	“	AC4/1 1149	“	“	Lorry		“	“	(2165)	18. 7.40
4	“	“	AC4/1 1152	“	“	“		“	“	(2154)	16. 7.40
5	“	“	AC4/1 1157	“	“	“		“	“	(2211)	25. 7.40
6	“	“	AC4/1 1155	“	“	“		“	“	(2186)	20. 7.40
7	War Office		AC4/1 1151	WOF/AC4/1	Lorry		16072		9074	(2165)	18. 7.40
8	“	“	AC4/1 1156	“	“	“		“	“	(2176)	19. 7.40
9	“	“	AC4/1 1122	“	“	“		“	“	(2134)	13. 7.40
31640	“	“	AC4/1 1154	“	“	“		“	“	(2191)	22. 7.40
1	“	“	AC4/1 1153	“	“	“		“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1150	“	“	“		“	“	(2165)	18. 7.40
3	“	“	AC4/1 1174	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2190)	22. 7.40
4	“	“	AC4/1 1175	“	“	Lorry		“	“	(2169)	18. 7.40
5	“	“	AC4/1 1177	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2196)	22. 7.40
6	“	“	AC4/1 1164	“	“	“	“	“	“	(2206)	25. 7.40
7	War Office		AC4/1 1173	WOF/AC4/1	“	“	16072		9074	“	“
8	“	“	AC4/1 1168	“	“	Lorry		“	“	(2169)	18. 7.40
9	“	“	AC4/1 1176	“	“	“		“	“	“	“
31650	“	“	AC4/1 1166	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2172)	19. 7.40

1	“	“	AC4/1 1163	“	“	Lorry	“	“	(2169)	18. 7.40
2	“	“	AC4/1 1169	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2246)	31. 7.40
3	“	“	AC4/1 1170	“	“	“	“	“	(2260)	2. 8.40
4	“	“	AC4/1 1168	“	“	“	“	“	(2246)	31. 7.40
5	“	“	AC4/1 1171	“	“	“	“	“	(2172)	19. 7.40
6	“	“	AC4/1 1172	“	“	“	“	“	(2203)	24. 7.40
7	“	“	AC4/1 1159	“	“	“	“	“	“	“
8	War Office		AC4/1 1167	WOF/AC4/1		Lorry	16072	9074	(2169)	18. 7.40
9	“	“	AC4/1 1161	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2246)	31. 7.40
31660	“	“	AC4/1 1162	“	“	“	“	“	(2217)	26. 7.40
1	“	“	AC4/1 1160	“	“	“	“	“	(2187)	20. 7.40
2	“	“	AC4/1 1178	“	“	“	“	“	(2196)	22. 7.40
3	“	“	AC4/1 1158	“	“	Lorry	“	“	(2204)	24. 7.40
4	“	“	AC4/1 1182	“	“	“	“	“	(2215)	25. 7.40
5	“	“	AC4/1 1180	“	“	“	“	“	(2219)	26. 7.40
6	“	“	AC4/1 1179	“	“	“	“	“	(2204)	24. 7.40
7	“	“	AC4/1 1181	“	“	“	“	“	(2215)	25. 7.40
8	“	“	AC4/1 1183	“	“	“	“	“	(2195)	22. 7.40
9	War Office		AC4/1 1187	WOF/AC4/1		Workshop Lorry	16072	9074	(2260)	2. 8.40
31670	“	“	AC4/1 1185	“	“	Lorry	“	“	(2217)	26. 7.40
1	“	“	AC4/1 1188	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1186	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2229)	27. 7.40
3	“	“	AC4/1 1192	“	“	“	“	“	(2286)	8. 8.40
4	“	“	AC4/1 1191	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1189	“	“	“	“	“	“	“

	6	“	“	AC4/1 1190	“	“	“	“	“	“	“		
	7	“	“	AC4/1 1203	“	“	“	“	“	“	“	(2249)	31. 7.40
	8	“	“	AC4/1 1193	“	“	“	“	“	“	“	(2279)	6. 8.40
	9	War Office		AC4/1 1194	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072		9074		(2242)	30. 7.40
31680		“	“	AC4/1 1201	“	“	“	“	“	“	“	(2249)	31. 7.40
	1	“	“	AC4/1 1205	“	“	“	“	“	“	“	(2342)	14. 8.40
	2	“	“	AC4/1 1206	“	“	“	“	“	“	“	(2271)	5. 8.40
	3	“	“	AC4/1 1204	“	“	“	“	“	“	“	(2342)	14. 8.40
	4	“	“	AC4/1 1202	“	“	“	“	“	“	“	“	“
	5	“	“	AC4/1 1200	“	“	“	“	“	“	“	“	“
	6	“	“	AC4/1 1209	“	“	“	“	“	“	“	(2271)	5. 8.40
	7	“	“	AC4/1 1207	“	“	“	“	“	“	“	(2279)	6. 8.40
	8	“	“	AC4/1 1184	“	“	Lorry		“	“	“	(2258)	1. 8.40
	9	War Office		AC4/1 1196	WOF/AC4/1	“		16072		9074		(2230)	27. 7.40
31690		“	“	AC4/1 1240	“	“	“	“	“	“	“	(2248)	31. 7.40
	1	“	“	AC4/1 1195	“	“	“	“	“	“	“	(2243)	30. 7.40
	2	“	“	AC4/1 1239	“	“	“	“	“	“	“	“	“
	3	“	“	AC4/1 1227	“	“	Workshop Lorry		“	“	“	(2291)	9. 8.40
	4	“	“	AC4/1 1208	“	“	“	“	“	“	“	(2280)	6. 8.40
	5	“	“	AC4/1 1215	“	“	“	“	“	“	“	(2366)	20. 8.40
	6	“	“	AC4/1 1217	“	“	“	“	“	“	“	(2337)	13. 8.40
	7	“	“	AC4/1 1216	“	“	“	“	“	“	“	(2366)	20. 8.40
	8	“	“	AC4/1 1218	“	“	“	“	“	“	“	(2300)	10. 8.40
	9	War Office		AC4/1 1222	WOF/AC4/1	“	“	16072		9074		(2291)	9. 8.40
31700		“	“	AC4/1 1219	“	“	“	“	“	“	“	(2366)	20. 8.40

1	“	“	AC4/1 1224	“	“	“	“	“	“	(2300)	10. 8.40
2	“	“	AC4/1 1220	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1197	“	“	Lorry	“	“	“	(2263)	2. 8.40
4	“	“	AC4/1 1198	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1212	“	“	“	“	“	“	(2272)	5. 8.40
6	“	“	AC4/1 1190	“	“	“	“	“	“	(2263)	2. 8.40
7	“	“	AC4/1 1211	“	“	“	“	“	“	(2284)	7. 8.40
8	War Office		AC4/1 1234	WOF/AC4/1	Workshop	Lorry	16072	9074		(2337)	13. 8.40
9	“	“	AC4/1 1223	“	“	“	“	“	“	(2378)	23. 8.40
31710	“	“	AC4/1 1226	“	“	“	“	“	“	(2366)	20. 8.40
1	“	“	AC4/1 1228	“	“	Lorry	“	“	“	(2300)	10. 8.40
2	“	“	AC4/1 1225	“	“	Workshop	Lorry	“	“	(2378)	23. 8.40
3	“	“	AC4/1 1221	“	“	Lorry	“	“	“	(2366)	20. 8.40
4	“	“	AC4/1 1229	“	“	“	“	“	“	(2300)	10. 8.40
5	“	“	AC4/1 1236	“	“	Workshop	Lorry	“	“	(2393)	28. 8.40
6	“	“	AC4/1 1238	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1235	“	“	Lorry	“	“	“	(2378)	23. 8.40
8	War Office		AC4/1 1210	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		(2345)	15. 8.40
9	“	“	AC4/1 1230	“	“	“	“	“	“	“	“
31720	“	“	AC4/1 1214	“	“	“	“	“	“	(2294)	9. 8.40
1	“	“	AC4/1 1232	“	“	“	“	“	“	(2335)	12. 8.40
2	“	“	AC4/1 1213	“	“	“	“	“	“	(2294)	9. 8.40
3	“	“	AC4/1 1246	“	“	“	“	“	“	(2393)	28. 8.40
4	“	“	AC4/1 1233	“	“	“	“	“	“	(2398)	29. 8.40
5	“	“	AC4/1 1241	“	“	“	“	“	“	(2358)	19. 8.40

6	“	“	AC4/1 1231	“	“	“	“	“	(2357)	“
7	“	“	AC4/1 1244	“	“	“	“	“	(2351)	16. 8.40
8	“	“	AC4/1 1243	“	“	“	“	“	(2345)	15. 8.40
9	“	“	AC4/1 1237	“	“	“	“	“	(2393)	28. 8.40
31730	War Office		AC4/1 1245	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072	9074	(2406)	30. 8.40
1	“	“	AC4/1 1250	“	“	“	“	“	(2344)	15. 8.40
2	“	“	AC4/1 1247	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1260	“	“	“	“	“	(2406)	30. 8.40
4	“	“	AC4/1 1249	“	“	“	“	“	(2344)	15. 8.40
5	“	“	AC4/1 1248	“	“	“	“	“	(2406)	30. 8.40
6	“	“	AC4/1 1276	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1277	“	“	“	“	“	(2372)	21. 8.40
8	“	“	AC4/1 1280	“	“	“	“	“	(2427)	5. 9.40
9	“	“	AC4/1 1251	“	“	Lorry	“	“	(2357)	19. 8.40
31740	War Office		AC4/1 1252	WOF/AC4/1	“		16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1257	“	“	“	“	“	(2383)	24. 8.40
2	“	“	AC4/1 1254	“	“	“	“	“	(2375)	22. 8.40
3	“	“	AC4/1 1255	“	“	“	“	“	(2383)	24. 8.40
4	“	“	AC4/1 1279	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2427)	5. 9.40
5	“	“	AC4/1 1269	“	“	“	“	“	(2387)	23. 8.40
6	“	“	AC4/1 1266	“	“	“	“	“	(2381)	“
7	“	“	AC4/1 1267	“	“	“	“	“	(2427)	5. 9.40
8	“	“	AC4/1 1265	“	“	“	“	“	(2450)	11. 9.40
9	“	“	AC4/1 1264	“	“	“	“	“	(2399)	28. 8.40
31750	War Office		AC4/1 1278	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	“

1	“	“	AC4/1 1268	“	“	“	“	“	“	(2434)	6. 9.40	
2	“	“	AC4/1 1261	“	“	“	“	“	“	(2450)	11. 9.40	
3	“	“	AC4/1 1263	“	“	Lorry		“	“	(2427)	5. 9.40	
4	“	“	AC4/1 1242	“	“	“		“	“	(2400)	28. 8.40	
5	“	“	AC4/1 1258	“	“	“		“	“	(2398)	29. 8.40	
6	“	“	AC4/1 1253	“	“	“		“	“	(2400)	28. 8.40	
7	“	“	- details deleted	AC4/1 1256	“	“	“	“	“	(2402)	29. 8.40	
	Reconditioned at Leeds (Steels Engineering Products)							18515	12222			29.10.46
8	War Office (Yugoslavia)		AC4/1 1259	“	“	“		16072	9074	(2415)	2. 9.40	
9	“	“	AC4/1 1262	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2405)	30. 8.40	
31760	“	“	AC4/1 1275	WOF/AC4/1	“	“		“	“	(2450)	11. 9.40	
1	“	“	AC4/1 1284	“	“	“	“	“	“	“	“	
2	“	“	AC4/1 1282	“	“	“	“	“	“	(2405)	30. 8.40	
3	“	“	AC4/1 1283	“	“	“	“	“	“	(2409)	31. 8.40	
4	“	“	AC4/1 1290	“	“	“	“	“	“	(2423)	3. 9.40	
5	“	“	AC4/1 1296	“	“	“	“	“	“	(2409)	31. 8.40	
6	“	“	AC4/1 1298	“	“	“	“	“	“	(2461)	14. 9.40	
7	“	“	- details deleted	AC4/1 1281	“	“	“	“	“	(2423)	3. 9.40	
	Recon. (Ingram Perkins & Co. Ltd.)							17778	11107			16. 4.46
	Ex. S. M. Disposals											
8	War Office		AC4/1 1300	“	“	“	“	16072	9074	“	3. 9.40	
	Reconditioned – ex. S. M. Disposals			“	“	Chassis & Cab		17781	10617		2.10.45	
	Butser Turf & Timber Co.											
9	War Office		AC4/1 1274	WOF/AC4/1	Lorry			16072	9074	(2431)	5. 9.40	
31770	“	“	AC4/1 1271	“	“	“		“	“	(2468)	17. 9.40	

1	“	“	AC4/1 1273	“	“	“	“	“	(2428)	5. 9.40
2	“	“	AC4/1 1270	“	“	“	“	“	(2441)	7. 9.40
3	“	“	AC4/1 1272	“	“	“	“	“	(2428)	5. 9.40
4	“	“	AC4/1 1291	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2426)	4. 9.40
5	“	“	AC4/1 1295	“	“	“	“	“	(2436)	6. 9.40
6	“	“	AC4/1 1292	“	“	“	“	“	(2461)	14. 9.40
7	“	“	AC4/1 1297	“	“	“	“	“	(2429)	5. 9.40
8	“	“	AC4/1 1293	“	“	“	“	“	(2479)	19. 9.40
9	“	“	AC4/1 1294	“	“	“	“	“	(2446)	10. 9.40
31780	War Office		AC4/1 1307	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2479)	19. 9.40
1	“	“	AC4/1 1305	“	“	“	“	“	(2446)	10. 9.40
2	“	“	AC4/1 1326	“	“	“	“	“	(2497)	23. 9.40
3	“	“	AC4/1 1325	“	“	“	“	“	(2517)	26. 9.40
4	“	“	AC4/1 1287	“	“	Lorry	“	“	(2455)	13. 9.40
5	“	“	AC4/1 1285	“	“	“	“	“	(2441)	7. 9.40
6	“	“	AC4/1 1289	“	“	“	“	“	(2455)	13. 9.40
7	“	“	AC4/1 1288	“	“	“	“	“	(2471)	17. 9.40
8	“	“	AC4/1 1301	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1313	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2479)	19. 9.40
31790	War Office		AC4/1 1306	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2446)	10. 9.40
1	“	“	AC4/1 1314	“	“	“	“	“	(2517)	26. 9.40
2	“	“	AC4/1 1310	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1309	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1308	“	“	“	“	“	(2529)	2.10.40
5	“	“	AC4/1 1311	“	“	“	“	“	(2486)	21. 9.40

6	“	“	AC4/1 1312	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1326	“	“	“	“	“	“	(2497)	23. 9.40
8	“	“	AC4/1 1322	“	“	“	“	“	“	(2539)	2.10.40
9	“	“	AC4/1 1286	“	“	Lorry	“	“	“	(2454)	12. 9.40
31800	War Office		AC4/1 1299	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	(2468)	17. 9.40
1	“	“	AC4/1 1303	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1302	“	“	“	“	“	“	(2454)	12. 9.40
3	“	“	AC4/1 1316	“	“	“	“	“	“	(2472)	18. 9.40
4	“	“	AC4/1 1321	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(2577)	5.10.40
5	“	“	AC4/1 1320	“	“	“	“	“	“	(2497)	23. 9.40
6	“	“	AC4/1 1324	“	“	“	“	“	“	(2577)	5.10.40
7	“	“	AC4/1 1327	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1328	“	“	“	“	“	“	(2539)	2.10.40
9	“	“	AC4/1 1336	“	“	“	“	“	“	(2577)	5.10.40
31810	War Office		AC4/1 1335	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	(2600)	10.10.40
1	“	“	AC4/1 1341	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1342	“	“	“	“	“	“	(2627)	15.10.40
3	“	“	AC4/1 1352	“	“	“	“	“	“	(2537)	1.10.40
4	“	“	AC4/1 1304	“	“	Lorry	“	“	“	(2472)	18. 9.40
5	“	“	AC4/1 1315	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1317	“	“	“	“	“	“	(2512)	25. 9.40
7	“	“	AC4/1 1318	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1319	“	“	“	“	“	“	(2527)	27. 9.40
9	“	“	AC4/1 1337	“	“	“	“	“	“	(2600)	10.10.40
31820	War Office		AC4/1 1329	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	(2539)	2.10.40

1	“	“	AC4/1 1340	“	“	“	“	“	(2518)	26. 9.40
2	“	“	AC4/1 1339	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2577)	5.10.40
3	“	“	AC4/1 1343	“	“	“	“	“	(2518)	26. 9.40
4	“	“	AC4/1 1344	“	“	“	“	“	(2600)	10.10.40
5	“	“	AC4/1 1350	“	“	“	“	“	(2627)	15.10.40
6	“	“	AC4/1 1357	“	“	“	“	“	(2651)	19.10.40
7	“	“	AC4/1 1351	“	“	“	“	“	(2537)	1.10.40
8	“	“	AC4/1 1335	“	“	“	“	“	(2518)	26. 9.40
9	“	“	AC4/1 1331	“	“	Lorry	“	“	(2521)	“
31830	War Office		AC4/1 1332	WOF/AC4/1	“		16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1330	“	“	“	“	“	(2532)	30. 9.40
2	“	“	AC4/1 1334	“	“	“	“	“	(2527)	27. 9.40
3	“	“	AC4/1 1333	“	“	“	“	“	(2532)	30. 9.40
4	“	“	AC4/1 1356	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2651)	19.10.40
5	“	“	AC4/1 1363	“	“	“	“	“	(2579)	5.10.40
6	“	“	AC4/1 1373	“	“	“	“	“	(2587)	7.10.40
7	“	“	AC4/1 1371	“	“	“	“	“	(2651)	19.10.40
8	“	“	AC4/1 1360	“	“	“	“	“	(2546)	5.10.40
9	“	“	AC4/1 1361	“	“	“	“	“	(2537)	1.10.40
31840	War Office		AC4/1 1353	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2545)	4.10.40
1	“	“	AC4/1 1359	“	“	“	“	“	(2705)	30.10.40
2	“	“	AC4/1 1372	“	“	“	“	“	(2546)	5.10.40
3	“	“	AC4/1 1366	“	“	“	“	“	(2666)	23.10.40
4	“	“	AC4/1 1346	“	“	Lorry	“	“	(2532)	30. 9.40
5	“	“	AC4/1 1347	“	“	“	“	“	“	“

6	“	“	AC4/1 1345	“	“	“	“	“	(2541)	2.10.40
7	“	“	AC4/1 1349	“	“	“	“	“	(2543)	3.10.40
8	“	“	AC4/1 1348	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	- details deleted	AC4/1 1362	“	“	“	“	(2546)	5.10.40
Scrapped – ex. S.M. Disposals										
31850	War Office		AC4/1 1364	WOF/AC4/1 Workshop Lorry			16072	9074	(2587)	7.10.40
1	“	“	AC4/1 1367	“	“	“	“	“	(2579)	5.10.40
2	“	“	AC4/1 1365	“	“	“	“	“	(2611)	11.10.40
3	“	“	AC4/1 1368	“	“	“	“	“	(2587)	7.10.40
4	“	“	AC4/1 1369	“	“	“	“	“	(2582)	“
5	“	“	AC4/1 1355	“	“	“	“	“	(2545)	4.10.40
6	“	“	AC4/1 1358	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1354	“	“	“	“	“	(2627)	15.10.40
8	“	“	AC4/1 1383	“	“	“	“	“	(2666)	23.10.40
9	“	“	AC4/1 1375	“	“	Lorry	“	“	(2601)	10.10.40
31860	War Office		AC4/1 1377	WOF/AC4/1 “			16072	9074	(2615)	11.10.40
1	“	“	AC4/1 1376	“	“	“	“	“	(2617)	12.10.40
2	“	“	AC4/1 1374	“	“	“	“	“	(2621)	15.10.40
3	“	“	AC4/1 1379	“	“	“	“	“	(2619)	14.10.40
4	“	“	AC4/1 1370	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2611)	11.10.40
5	“	“	AC4/1 1380	“	“	“	“	“	(2666)	23.10.40
6	“	“	AC4/1 1384	“	“	“	“	“	(2611)	11.10.40
7	“	“	AC4/1 1378	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1381	“	“	Lorry	“	“	(2601)	10.10.40
9	“	“	AC4/1 1382	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2665)	23.10.40

31870	War Office	AC4/1 1394	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2646)	18.10.40
1	“	AC4/1 1386	“	“	“	“	“	(2685)	26.10.40
2	“	AC4/1 1387	“	“	“	“	“	(2646)	18.10.40
3	“	AC4/1 1385	“	“	“	“	“	(2685)	26.10.40
4	“	AC4/1 1391	“	“	Lorry	“	“	(2634)	16.10.40
5	“	AC4/1 1393	“	“	“	“	“	“	“
6	“	AC4/1 1390	“	“	“	“	“	(2619)	14.10.40
7	“	AC4/1 1389	“	“	“	“	“	(2617)	12.10.40
8	“	AC4/1 1405	“	“	“	“	“	(2655)	21.10.40
9	“	AC4/1 1398	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2756)	8.11.40
31880	War Office	AC4/1 1397	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2705)	30.10.40
1	“	AC4/1 1401	“	“	“	“	“	(2620)	14.10.40
2	“	AC4/1 1402	“	“	“	“	“	“	“
3	“	AC4/1 1399	“	“	“	“	“	“	“
4	“	AC4/1 1388	“	“	“	“	“	(2665)	23.10.40
5	“	AC4/1 1396	“	“	“	“	“	(2685)	26.10.40
6	“	AC4/1 1403	“	“	“	“	“	(2705)	30.10.40
7	“	AC4/1 1400	“	“	“	“	“	“	“
8	“	AC4/1 1395	“	“	“	“	“	(2646)	18.10.40
9	“	AC4/1 1392	“	“	Lorry	“	“	(2634)	16.10.40
31890	War Office	AC4/1 1406	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2655)	21.10.40
1	“	AC4/1 1407	“	“	“	“	“	“	“
2	“	AC4/1 1408	“	“	“	“	“	(2669)	24.10.40
3	“	AC4/1 1404	“	“	“	“	“	(2655)	21.10.40
4	“	AC4/1 1410	“	“	“	“	“	(2705)	30.10.40

5	“	“	AC4/1 1413	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2708)	“
6	“	“	AC4/1 1412	“	“	“	“	“	(2756)	8.11.40
7	“	“	AC4/1 1411	“	“	“	“	“	(2665)	23.10.40
8	“	“	AC4/1 1409	“	“	“	“	“	(2756)	8.11.40
9	“	“	AC4/1 1414	“	“	Lorry	“	“	(2732)	4.11.40
31900	War Office		AC4/1 1415	WOF/AC4/1	Workshop Lorry	16072	9074		(2695)	28.10.40
1	“	“	AC4/1 1424	“	“	“	“	“	(2756)	8.11.40
2	“	“	AC4/1 1426	“	“	“	“	“	(2721)	1.11.40
3	“	“	AC4/1 1427	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1421	“	“	Lorry	“	“	(2669)	24.10.40
5	“	“	AC4/1 1420	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1423	“	“	“	“	“	(2674)	25.10.40
7	“	“	AC4/1 1422	“	“	“	“	“	(2701)	29.10.40
8	“	“	AC4/1 1419	“	“	“	“	“	(2674)	25.10.40
9	“	“	AC4/1 1425	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2721)	1.11.40
31910	War Office		AC4/1 1417	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2695)	28.10.40
1	“	“	AC4/1 1416	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1428	“	“	“	“	“	(2708)	30.10.40
3	“	“	AC4/1 1431	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1440	“	“	“	“	“	(2702)	29.10.40
5	“	“	AC4/1 1430	“	“	“	“	“	(2707)	30.10.40
6	“	“	AC4/1 1418	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1433	“	“	Lorry	“	“	(2732)	4.11.40
8	“	“	AC4/1 1432	“	“	“	“	“	(2758)	8.11.40
9	“	“	AC4/1 1434	“	“	“	“	“	(2750)	7.11.40

31920	War Office	AC4/1 1451	WOF/AC4/1	“		16072	9074	(2806)	18.11.40
1	“	AC4/1 1435	“	“	“	“	“	(2750)	7.11.40
2	“	AC4/1 1437	“	“	“	“	“	(2739)	6.11.40
3	“	AC4/1 1438	“	“	“	“	“	(2773)	13.11.40
4	“	AC4/1 1439	“	“	“	“	“	(2767)	9.11.40
5	“	AC4/1 1429	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2740)	6.11.40
6	“	AC4/1 1441	“	“	Lorry	“	“	(2769)	11.11.40
7	“	AC4/1 1446	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2772)	13.11.40
8	“	AC4/1 1443	“	“	“	“	“	“	“
9	“	AC4/1 1447	“	“	“	“	“	(2822)	21.11.40
31930	War Office	AC4/1 1444	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2837)	25.11.40
1	“	AC4/1 1445	“	“	“	“	“	(2775)	14.11.40
2	“	AC4/1 1448	“	“	“	“	“	(2820)	20.11.40
3	“	AC4/1 1442	“	“	“	“	“	(2822)	21.11.40
4	“	AC4/1 1436	“	“	Lorry	“	“	(2795)	16.11.40
5	“	AC4/1 1452	“	“	“	“	“	(2782)	14.11.40
6	“	AC4/1 1453	“	“	“	“	“	(2783)	“
7	“	AC4/1 1450	“	“	“	“	“	(2773)	13.11.40
8	“	AC4/1 1449	“	“	“	“	“	(2782)	14.11.40
9	“	AC4/1 1455	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2807)	18.11.40
31940	War Office	AC4/1 1454	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2837)	25.11.40
1	“	AC4/1 1456	“	“	“	“	“	(2781)	14.11.40
2	“	AC4/1 1459	“	“	“	“	“	“	“
3	“	AC4/1 1458	“	“	“	“	“	(2854)	30.11.40
4	“	AC4/1 1461	“	“	“	“	“	(2807)	18.11.40

5	“	“	AC4/1 1460	“	“	“	“	“	“	(2854)	30.11.40
6	“	“	AC4/1 1457	“	“	“	“	“	“	(2830)	22.11.40
7	“	“	AC4/1 1462	“	“	“	“	“	“	(2814)	19.11.40
8	“	“	AC4/1 1463	“	“	“	“	“	“	(2820)	20.11.40
9	“	“	AC4/1 1464	“	“	Lorry		“	“	(2815)	19.11.40
31950	War Office		AC4/1 1465	WOF/AC4/1	“		16072	9074		(2790)	15.11.40
1	“	“	AC4/1 1481	“	“	“	“	“	“	(2831)	22.11.40
2	“	“	AC4/1 1479	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1466	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1477	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2893)	13.12.40
5	“	“	AC4/1 1478	“	“	“	“	“	“	(2839)	25.11.40
6	“	“	AC4/1 1471	“	“	“	“	“	“	(2819)	20.11.40
7	“	“	AC4/1 1469	“	“	“	“	“	“	(2832)	22.11.40
8	“	“	AC4/1 1472	“	“	“	“	“	“	(2876)	7.12.40
9	“	“	AC4/1 1476	“	“	“	“	“	“	(2867)	4.12.40
31960	War Office		AC4/1 1470	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		(2862)	3.12.40
1	“	“	AC4/1 1474	“	“	“	“	“	“	(2867)	4.12.40
2	“	“	AC4/1 1473	“	“	“	“	“	“	(2854)	30.11.40
3	“	“	AC4/1 1475	“	“	“	“	“	“	(2832)	22.11.40
4	“	“	AC4/1 1480	“	“	Lorry		“	“	(2838)	25.11.40
5	“	“	AC4/1 1467	“	“	“	“	“	“	(2845)	27.11.40
6	“	“	AC4/1 1468	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1483	“	“	“	“	“	“	(2838)	25.11.40
8	“	“	AC4/1 1482	“	“	“	“	“	“	(2843)	26.11.40
9	“	“	AC4/1 1485	“	“	Workshop Lorry		“	“	(2854)	30.11.40

31970	War Office	AC4/1 1484	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2849)	28.11.40
1	“	AC4/1 1502	“	“	“	“	“	(2844)	25.11.40
2	“	AC4/1 1501	“	“	“	“	“	(2876)	7.12.40
3	“	AC4/1 1500	“	“	“	“	“	“	“
4	“	AC4/1 1504	“	“	“	“	“	(2893)	13.12.40
5	“	AC4/1 1503	“	“	“	“	“	(2839)	25.11.40
6	“	AC4/1 1491	“	“	“	“	“	(2876)	7.12.40
7	“	AC4/1 950	“	“	“	“	“	(2819)	20.11.40
8	“	AC4/1 1492	“	“	“	“	“	(2893)	13.12.40
9	“	AC4/1 1493	“	“	Lorry	“	“	(2863)	3.12.40
31980	War Office	AC4/1 1497	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2873)	6.12.40
1	“	AC4/1 1495	“	“	“	“	“	(2850)	28.11.40
2	“	AC4/1 1496	“	“	“	“	“	(2873)	6.12.40
3	“	AC4/1 1512	“	“	“	“	“	(2894)	13.12.40
4	“	AC4/1 1507	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2898)	14.12.40
5	“	AC4/1 1486	“	“	“	“	“	(2938)	27.12.40
6	“	AC4/1 1499	“	“	“	“	“	“	“
7	“	AC4/1 1488	“	“	“	“	“	(2898)	14.12.40
8	“	AC4/1 1508	“	“	“	“	“	(2891)	12.12.40
9	“	AC4/1 1490	“	“	“	“	“	(2888)	11.12.40
31990	War Office	AC4/1 1489	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2891)	12.12.40
1	“	AC4/1 1487	“	“	“	“	“	(2895)	13.12.40
2	“	AC4/1 1506	“	“	“	“	“	(2907)	17.12.40
3	“	AC4/1 1513	“	“	“	“	“	“	“
4	“	AC4/1 1494	“	“	Lorry	“	“	(2900)	16.12.40

5	“	“	AC4/1 1510	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1511	“	“	“	“	“	(2904)	“
7	“	“	AC4/1 1509	“	“	“	“	“	(2912)	18.12.40
8	“	“	AC4/1 1498	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1521	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2917)	19.12.40
32000	War Office		AC4/1 1519	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2970)	4. 1.41
1	“	“	AC4/1 1515	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1514	“	“	“	“	“	(2920)	20.12.40
3	“	“	AC4/1 1516	“	“	“	“	“	(2917)	19.12.40
4	“	“	AC4/1 1517	“	“	“	“	“	(2923)	23.12.40
5	“	“	AC4/1 1522	“	“	“	“	“	(2915)	19.12.40
6	“	“	AC4/1 1520	“	“	“	“	“	(2911)	18.12.40
7	“	“	AC4/1 1534	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1536	“	“	“	“	“	(2915)	19.12.40
9	“	“	AC4/1 1524	“	“	Lorry	“	“	(2929)	26.12.40
32010	War Office		AC4/1 1541	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2925)	23.12.40
1	“	“	AC4/1 1542	“	“	“	“	“	(2936)	28.12.40
2	“	“	AC4/1 1523	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1540	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1532	“	“	Workshop Lorry	“	“	(2930)	26.12.40
5	“	“	AC4/1 1531	“	“	“	“	“	(2990)	9. 1.41
6	“	“	AC4/1 1529	“	“	“	“	“	(2978)	7. 1.41
7	“	“	AC4/1 1518	“	“	“	“	“	(2947)	30.12.40
8	“	“	AC4/1 1530	“	“	“	“	“	(2962)	2. 1.41
9	“	“	AC4/1 1505	“	“	“	“	“	(2990)	9. 1.40

32020	War Office	AC4/1 1533	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1543	“	“	“	“	(2948)	30.12.40
2	“	“	AC4/1 1535	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1537	“	“	“	“	(2927)	24.12.40
4	“	“	AC4/1 1554	“	“	Lorry	“	(2953)	31.12.40
5	“	“	AC4/1 1539	“	“	“	“	(2959)	1. 1.41
6	“	“	AC4/1 1538	“	“	“	“	(2953)	31.12.40
7	“	“	AC4/1 1526	“	“	“	“	(2959)	1. 1.41
8	“	“	AC4/1 1527	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1528	“	“	Workshop Lorry	“	(3038)	18. 1.41
32030	War Office	AC4/1 1547	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(2975)	6. 1.41
1	“	“	AC4/1 1544	“	“	“	“	(2978)	7. 1.41
2	“	“	AC4/1 1546	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1545	“	“	“	“	(3038)	18. 1.41
4	“	“	AC4/1 1573	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1558	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1574	“	“	“	“	(2989)	9. 1.41
7	“	“	AC4/1 1575	“	“	“	“	(2975)	6. 1.41
8	“	“	AC4/1 1562	“	“	“	“	(2989)	9. 1.41
9	“	“	AC4/1 1557	“	“	Lorry	“	(2963)	2. 1.41
32040	War Office	AC4/1 1556	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1555	“	“	“	“	(2967)	3. 1.41
2	“	“	AC4/1 1553	“	“	“	“	(2971)	4. 1.41
3	“	“	AC4/1 1525	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1516	“	“	Workshop Lorry	“	(3099)	24. 1.41

5	“	“	AC4/1 1549	“	“	“	“	“	“	(2992)	9. 1.41
6	“	“	AC4/1 1548	“	“	“	“	“	“	(3099)	24. 1.41
7	“	“	AC4/1 1576	“	“	“	“	“	“	(2977)	6. 1.41
8	“	“	AC4/1 1550	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1578	“	“	“	“	“	“	(2980)	7. 1.41
32050	War Office		AC4/1 1552	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		(2996)	10. 1.41
1	“	“	AC4/1 1577	“	“	“	“	“	“	(2992)	9. 1.41
2	“	“	AC4/1 1564	“	“	“	“	“	“	(2984)	8. 1.41
3	“	“	AC4/1 1551	“	“	“	“	“	“	(2996)	10. 1.41
4	“	“	AC4/1 1570	“	“	Lorry	“	“	“	(2979)	7. 1.41
5	“	“	AC4/1 1569	“	“	“	“	“	“	(2993)	9. 1.41
6	“	“	AC4/1 1572	“	“	“	“	“	“	(2985)	8. 1.41
7	“	“	AC4/1 1568	“	“	“	“	“	“	(2995)	10. 1.41
8	“	“	AC4/1 1571	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1580	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3120)	27. 1.41
32060	War Office		AC4/1 1579	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		(3099)	24. 1.41
1	“	“	AC4/1 1582	“	“	“	“	“	“	(3025)	16. 1.41
2	“	“	AC4/1 1559	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1563	“	“	“	“	“	“	(3006)	14. 1.41
4	“	“	AC4/1 1581	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 1567	“	“	“	“	“	“	(3099)	24. 1.41
6	“	“	AC4/1 1565	“	“	“	“	“	“	(3160)	5. 2.41
7	“	“	AC4/1 1590	“	“	“	“	“	“	(3141)	1. 2.41
8	“	“	AC4/1 1589	“	“	“	“	“	“	(3120)	27. 1.41
9	“	“	AC4/1 1600	“	“	Lorry	“	“	“	(3026)	16. 1.41

32070	War Office	AC4/1 1598	WOF/AC4/1	“	16072	9074	(3013)	15. 1.41
1	“	AC4/1 1587	“	“	“	“	(3002)	13. 1.41
2	“	AC4/1 1585	“	“	“	“	(3013)	15. 1.41
3	“	AC4/1 1583	“	“	“	“	“	“
4	“	AC4/1 1597	“	“	Workshop Lorry	“	(3003)	13. 1.41
5	“	AC4/1 1593	“	“	“	“	(3047)	20. 1.41
6	“	AC4/1 1592	“	“	“	“	“	“
7	“	AC4/1 1591	“	“	“	“	(3120)	27. 1.41
8	“	AC4/1 1561	“	“	“	“	“	“
9	“	AC4/1 1611	“	“	“	“	(3160)	5. 2.41
32080	War Office	AC4/1 1566	WOF/AC4/1	“	16072	9074	(3141)	1. 2.41
1	“	AC4/1 1595	“	“	“	“	(3079)	21. 1.41
2	“	AC4/1 1588	“	“	“	“	(3120)	27. 1.41
3	“	AC4/1 1594	“	“	“	“	(3079)	21. 1.41
4	“	AC4/1 1586	“	“	Lorry	“	(3032)	17. 1.41
5	“	AC4/1 1584	“	“	“	“	(3040)	18. 1.41
6	“	AC4/1 1599	“	“	“	“	(3032)	17. 1.41
7	“	AC4/1 1601	“	“	“	“	(3048)	20. 1.41
8	“	AC4/1 1602	“	“	“	“	(3077)	22. 1.41
9	“	AC4/1 1603	“	“	Workshop Lorry	“	(3097)	24. 1.41
32090	War Office	AC4/1 1596	WOF/AC4/1	“	16072	9074	(3160)	5. 2.41
1	“	AC4/1 1610	“	“	“	“	(3141)	1. 2.41
2	“	AC4/1 1604	“	“	“	“	(3114)	27. 1.41
3	“	AC4/1 1609	“	“	“	“	(3201)	12. 2.41
4	“	AC4/1 1605	“	“	“	“	(3160)	5. 2.41

5	“	“	AC4/1 1606	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1607	“	“	“	“	“	“	(3097)	24. 1.41
7	“	“	AC4/1 1608	“	“	“	“	“	“	(3114)	27. 1.41
8	“	“	AC4/1 1612	“	“	“	“	“	“	(3201)	12. 2.41
9	“	“	AC4/1 1615	“	“	Lorry	“	“	“	(3100)	24. 1.41
32100	War Office		AC4/1 1614	WOF/AC4/1	“		16072	9074	“	“	“
1	“	“	AC4/1 1613	“	“	“	“	“	“	(3108)	25. 1.41
2	“	“	AC4/1 1616	“	“	“	“	“	“	(3100)	24. 1.41
3	“	“	AC4/1 1617	“	“	“	“	“	“	(3108)	25. 1.41
4	“	“	AC4/1 1619	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3201)	12. 2.41
5	“	“	AC4/1 1618	“	“	“	“	“	“	(3136)	31. 1.41
6	“	“	AC4/1 1620	“	“	“	“	“	“	(3163)	5. 2.41
7	“	“	AC4/1 1624	“	“	“	“	“	“	(3196)	10. 2.41
8	“	“	AC4/1 1625	“	“	“	“	“	“	(3163)	5. 2.41
9	“	“	AC4/1 1622	“	“	Chassis & Cab	“	“	“	(3186)	8. 2.41
32110	War Office		AC4/1 1627	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	(3146)	3. 2.41
1	“	“	AC4/1 1621	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3233)	18. 2.41
2	“	“	AC4/1 1623	“	“	“	“	“	“	(3196)	10. 2.41
3	“	“	AC4/1 1626	“	“	Chassis & Cab	“	“	“	(3146)	3. 2.41
4	“	“	AC4/1 1630	“	“	Lorry	“	“	“	(3149)	“
5	“	“	AC4/1 1631	“	“	“	“	“	“	(3156)	4. 2.41
6	“	“	AC4/1 1628	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1632	“	“	“	“	“	“	(3185)	8. 2.41
8	“	“	AC4/1 1644	“	“	“	“	“	“	(3173)	6. 2.41
9	“	“	AC4/1 1639	“	“	Chassis & Cab	“	“	“	(3184)	8. 2.41

32120	War Office	AC4/1 1637	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	(3166)	6. 2.41
1	“	“	AC4/1 1635	“	“	“	“	(3154)	4. 2.41
2	“	“	AC4/1 1634	“	“	“	“	(3184)	8. 2.41
3	“	“	AC4/1 1648	“	“	Workshop Lorry	“	(3233)	18. 2.41
4	“	“	AC4/1 1642	“	“	“	“	(3256)	21. 2.41
5	“	“	AC4/1 1641	“	“	Chassis & Cab	“	(3181)	7. 2.41
6	“	“	AC4/1 1640	“	“	“	“	(3166)	6. 2.41
7	“	“	AC4/1 1649	“	“	Workshop Lorry	“	(3256)	21. 2.41
8	“	“	AC4/1 1638	“	“	“	“	(3233)	18. 2.41
9	“	“	AC4/1 1643	“	“	Lorry	“	(3275)	25. 2.41
32130	War Office – details deleted	AC4/1 1645	WOF/AC4/1	“	“	“	“	(3180)	7. 2.41
	Reconditioned at Leeds (J. R. Burrows)					18503	11530		10. 5.46
1	War Office	AC4/1 1646	“	“	“	16072	9074	(3234)	18. 2.41
2	“	“	AC4/1 1647	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 1629	“	“	“	“	(3240)	19. 2.41
4	“	“	AC4/1 1650	“	“	Workshop Lorry	“	(3276)	26. 2.41
5	“	“	AC4/1 1636	“	“	“	“	(3271)	25. 2.41
6	“	“	AC4/1 1633	“	“	“	“	(3276)	26. 2.41
7	“	“	AC4/1 1653	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1654	“	“	“	“	(3287)	24. 2.41
9	“	“	AC4/1 1655	“	“	“	“	(3300)	4. 3.41
32140	War Office	AC4/1 1652	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1651	“	“	“	“	(3366)	10. 3.41
2	“	“	AC4/1 1657	“	“	Chassis & Cab	“	(3261)	22. 2.41
3	“	“	AC4/1 1664	“	“	Workshop Lorry	“	(3339)	11. 3.41

4	“	“	AC4/1 1659	“	“	Lorry	“	“	(3265)	24. 2.41
5	“	“	AC4/1 1658	“	“	“	“	“	(3246)	20. 2.41
6	“	“	AC4/1 1660	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1662	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1673	“	“	“	“	“	(3265)	24. 2.41
9	“	“	AC4/1 1667	“	“	Chassis & Cab	“	“	(3261)	22. 2.41
32150	War Office		AC4/1 1663	WOF/AC4/1		Workshop Lorry	16072	9074	(3300)	4. 3.41
1	“	“	AC4/1 1666	“	“	Chassis & Cab	“	“	(3247)	20. 3.41
2	“	“	AC4/1 1665	“	“	Workshop Lorry	“	“	(3271)	25. 2.41
3	“	“	AC4/1 1670	“	“	Chassis & Cab	“	“	(3247)	20. 2.41
4	“	“	AC4/1 1685	“	“	Workshop Lorry	“	“	(3300)	4. 3.41
5	“	“	AC4/1 1682	“	“	“	“	“	(3366)	17. 3.41
6	“	“	AC4/1 1672	“	“	“	“	“	“	10. 3.41
7	“	“	AC4/1 1656	“	“	“	“	“	“	17. 3.41
8	“	“	AC4/1 1668	“	“	“	“	“	“	10. 3.41
9	“	“	AC4/1 1661	WOF/AC4/1		Lorry	“	“	(3319)	6. 3.41
32160	“	“	AC4/1 1674	“	“	“	“	“	(3279)	26. 2.41
1	“	“	- details deleted	AC4/1 1675	“	“	“	“	(3302)	4. 3.41
	Reconditioned at Leeds						18514	12222		29.10.46
	Steels Eng. Products Ltd., Jugoslavia									
2	War Office		AC4/1 1676	“	“	“	16072	9074	(3294)	1. 3.41
3	“	“	AC4/1 1692	“	“	“	“	“	(3307)	5. 3.41
4	“	“	AC4/1 1669	“	“	Chassis & Cab	“	“	(3324)	7. 3.41
5	“	“	AC4/1 1684	“	“	Workshop Lorry	“	“	(3335)	10. 3.41
6	“	“	AC4/1 1681	“	“	Chassis & Cab	“	“	(3324)	7. 3.41

7	“	“	AC4/1 1693	“	“	“	“	“	“	(3321)	6. 3.41
8	“	“	AC4/1 1687	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3335)	10. 3.41
9	“	“	AC4/1 1680	“	“	“	“	“	“	(3374)	19. 3.41
32170	War Office		AC4/1 1679	“	“	“	“	16072	9074	(3353)	13. 3.41
2	“	“	AC4/1 1678	“	“	“	“	“	“	(3339)	11. 3.41
3	“	“	AC4/1 1683	“	“	“	“	“	“	(3374)	19. 3.41
4	“	“	AC4/1 1677	“	“	Lorry	“	“	“	(3319)	6. 3.41
5	“	“	AC4/1 1688	“	“	“	“	“	“	(3329)	8. 3.41
6	“	“	AC4/1 1691	“	“	“	“	“	“	(3343)	11. 3.41
7	“	“	AC4/1 1689	“	“	“	“	“	“	(3319)	6. 3.41
8	“	“	AC4/1 1703	“	“	“	“	“	“	(3343)	11. 3.41
9	“	“	AC4/1 1699	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3353)	13. 3.41
32180	War Office		AC4/1 1695	WOF/AC4/1	Chassis & Cab			16072	9074	(3330)	8. 3.41
1	“	“	AC4/1 1671	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3379)	20. 3.41
2	“	“	AC4/1 1694	“	“	“	“	“	“	(3357)	14. 3.41
3	“	“	AC4/1 1708	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1709	“	“	“	“	“	“	(3446)	2. 4.41
5	“	“	AC4/1 1697	“	“	“	“	“	“	(3370)	18. 3.41
6	“	“	AC4/1 1698	“	“	“	“	“	“	(3369)	“
7	“	“	AC4/1 1710	“	“	“	“	“	“	(3357)	14. 3.41
8	“	“	AC4/1 1696	“	“	“	“	“	“	(3417)	26. 3.41
9	“	“	AC4/1 1690	“	“	“	“	“	“	(3370)	18. 3.41
32190	War Office		AC4/1 1704	WOF/AC4/1	Workshop Lorry			16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1705	“	“	“	“	“	“	(3379)	20. 3.41
2	“	“	AC4/1 1707	“	“	“	“	“	“	(3426)	28. 3.41

3	“	“	AC4/1 1706	“	“	“	“	“	“	(3417)	26.	3.41
4	“	“	AC4/1 1702	“	“	“	“	“	“	(3407)	24.	3.41
5	“	“	AC4/1 1700	“	“	“	“	“	“	(3369)	18.	3.41
6	“	“	AC4/1 1701	“	“	“	“	“	“	(3427)	28.	3.41
7	“	“	AC4/1 1712	“	“	“	“	“	“	(3407)	24.	3.41
8	“	“	AC4/1 1713	“	“	“	“	“	“	(3369)	18.	3.41
9	“	“	AC4/1 1711	“	“	“	“	“	“	(3426)	28.	3.41
32200	War Office		AC4/1 1716	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072		9074	(3414)	26.	3.41
1	“	“	AC4/1 1714	“	“	“	“	“	“	(3417)		“
2	“	“	AC4/1 1715	“	“	“	“	“	“	(3414)		“
3	“	“	AC4/1 1712	“	“	“	“	“	“	(3427)	28.	3.41
4	“	“	AC4/1 1719	“	“	Lorry		“	“	(3412)	25.	3.41
5	“	“	AC4/1 1718	“	“	“		“	“	(3378)	20.	3.41
6	“	“	AC4/1 1722	“	“	“		“	“	“		“
7	“	“	AC4/1 1720	“	“	“		“	“	(3429)	28.	3.41
8	“	“	AC4/1 1721	“	“	“		“	“	(3396)	22.	3.41
9	“	“	AC4/1 1724	“	“	Workshop Lorry		“	“	(3446)	2.	4.41
32210	War Office		AC4/1 1726	WOF/AC4/1	“	“	16072		9074	(3426)	28.	3.41
1	“	“	AC4/1 1729	“	“	“	“	“	“	(3451)	3.	4.41
2	“	“	AC4/1 1728	“	“	“	“	“	“	(3446)	2.	4.41
3	“	“	AC4/1 1730	“	“	“	“	“	“	(3459)	4.	4.41
4	“	“	AC4/1 1732	“	“	“	“	“	“	(3484)	9.	4.41
5	“	“	AC4/1 1725	“	“	“	“	“	“	(3451)	3.	4.41
6	“	“	AC4/1 1727	“	“	“	“	“	“	(3446)	2.	4.41
7	“	“	AC4/1 1723	“	“	“	“	“	“	(3459)	4.	4.41

8	“	“	AC4/1 1745	“	“	“	“	“	“	(3451)	3. 4.41
9	“	“	AC4/1 1735	“	“	Lorry	“	“	“	(3421)	27. 3.41
32220	War Office		AC4/1 1733	WOF/AC4/1	“		16072	9074		(3429)	28. 3.41
1	“	“	AC4/1 1734	“	“	“	“	“	“	(3412)	25. 3.41
2	“	“	AC4/1 1737	“	“	“	“	“	“	(3423)	27. 3.41
3	“	“	AC4/1 1736	“	“	“	“	“	“	(3421)	“
4	“	“	AC4/1 1742	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3540)	21. 4.41
5	“	“	AC4/1 1739	“	“	Lorry	“	“	“	(3475)	8. 4.41
6	“	“	AC4/1 1738	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3459)	4. 4.41
7	“	“	AC4/1 1731	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 1743	“	“	“	“	“	“	(3451)	3. 4.41
9	“	“	AC4/1 1744	“	“	“	“	“	“	(3488)	10. 4.41
32230	War Office		AC4/1 1740	WOF/AC4/1	Lorry		16072	9074		(3475)	8. 4.41
1	“	“	AC4/1 1746	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3566)	29. 4.41
2	“	“	AC4/1 1747	“	“	“	“	“	“	(3488)	10. 4.41
3	“	“	AC4/1 1741	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1750	“	“	Lorry	“	“	“	(3465)	5. 4.41
5	“	“	AC4/1 1752	“	“	“	“	“	“	(3462)	4. 4.41
6	“	“	AC4/1 1751	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1749	“	“	“	“	“	“	(3456)	3. 4.41
8	“	“	AC4/1 1748	“	“	“	“	“	“	(3476)	7. 4.41
9	“	“	AC4/1 1766	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3514)	16. 4.41
32240	War Office		AC4/1 1756	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		“	“
1	“	“	AC4/1 1755	“	“	“	“	“	“	(3532)	19. 4.41
2	“	“	AC4/1 1753	“	“	“	“	“	“	(3521)	17. 4.41

3	“	“	AC4/1 1758	“	“	“	“	“	“	(3484)	9. 4.41
4	“	“	AC4/1 1754	“	“	“	“	“	“	(3547)	23. 4.41
5	“	“	AC4/1 1759	“	“	“	“	“	“	(3585)	2. 5.41
6	“	“	AC4/1 1765	“	“	“	“	“	“	(3521)	17. 4.41
7	“	“	AC4/1 1770	“	“	“	“	“	“	(3514)	16. 4.41
8	“	“	AC4/1 1763	“	“	“	“	“	“	(3637)	14. 5.41
9	“	“	AC4/1 1757	“	“	“	“	“	“	(3566)	29. 4.41
32250	War Office		AC4/1 1766	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072		9074	(3555)	25. 4.41
1	“	“	AC4/1 1765	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 1767	“	“	“	“	“	“	(3579)	1. 5.41
3	“	“	AC4/1 1761	“	“	“	“	“	“	(3547)	23. 4.41
4	“	“	AC4/1 1779	“	“	“	“	“	“	(3555)	25. 4.41
5	“	“	AC4/1 1781	“	“	“	“	“	“	(3585)	2. 5.41
6	“	“	AC4/1 1780	“	“	“	“	“	“	(3579)	1. 5.41
7	“	“	AC4/1 1774	“	“	“	“	“	“	(3540)	21. 4.41
8	“	“	AC4/1 1768	“	“	“	“	“	“	(3532)	19. 4.41
9	“	“	AC4/1 1775	“	“	“	“	“	“	(3566)	29. 4.41
32260	“	“	details deleted	AC4/1 1771	“	“	“	“	“	(3555)	25. 4.41
	Butser Turf & Timber Co. Ltd.				Lorry		17812		11095		13. 2.46
1	War Office		AC4/1 1762	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072		9074	“	25. 4.41
2	“	“	AC4/1 1764	“	“	“	“	“	“	(3579)	1. 5.41
3	“	“	AC4/1 1772	“	“	Chassis & Cab	“	“	“	(3538)	21. 4.41
4	“	“	AC4/1 1773	“	“	“	“	“	“	(3533)	10. 4.41
5	“	“	AC4/1 1785	“	“	“	“	“	“	(3538)	21. 4.41
6	“	“	AC4/1 1788	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3566)	29. 4.41

7	“	“	AC4/1 1776	“	“	“	“	“	“	(3637)	14. 5.41
8	“	“	AC4/1 1777	“	“	“	“	“	“	(3593)	6. 5.41
9	“	“	AC4/1 1778	“	“	“	“	“	“	(3566)	29. 4.41
32270	War Office		AC4/1 1782	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		(3579)	1. 5.41
1	“	“	AC4/1 1783	“	“	“	“	“	“	(3585)	2. 5.41
2	“	“	AC4/1 1787	“	“	“	“	“	“	(3579)	1. 5.41
3	“	“	AC4/1 1784	“	“	“	“	“	“	(3585)	2. 5.41
4	“	“	AC4/1 1790	“	“	“	“	“	“	(3611)	9. 5.41
5	“	“	AC4/1 1789	“	“	“	“	“	“	(3593)	6. 5.41
6	“	“	AC4/1 1799	“	“	“	“	“	“	(3611)	9. 5.41
7	“	“	AC4/1 1796	“	“	“	“	“	“	(3637)	14. 5.41
8	“	“	AC4/1 1800	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1792	“	“	Lorry	“	“	“	(3565)	28. 4.41
32280	War Office		AC4/1 1793	WOF/AC4/1	“	“	16072	9074		“	“
1	“	“	AC4/1 1794	“	“	“	“	“	“	(3551)	24. 4.41
2	“	“	AC4/1 1795	“	“	“	“	“	“	(3544)	23. 4.41
3	“	“	AC4/1 1791	“	“	“	“	“	“	(3575)	30. 4.41
4	“	“	AC4/1 1810	“	“	Workshop Lorry	“	“	“	(3637)	14. 5.41
5	“	“	AC4/1 1801	“	“	“	“	“	“	(3593)	6. 5.41
6	“	“	AC4/1 1805	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 1811	“	“	“	“	“	“	(3620)	10. 5.41
8	“	“	AC4/1 1808	“	“	“	“	“	“	(3637)	14. 5.41
9	“	“	AC4/1 1786	“	“	“	“	“	“	(3672)	20. 5.41
32290	War Office		AC4/1 1797	WOF/AC4/1	Workshop Lorry		16072	9074		(3611)	9. 5.41
1	“	“	AC4/1 1803	“	“	“	“	“	“	(3593)	6. 5.41

2	“	“	AC4/1 1802	“	“	“	“	“	“	(3611)	9. 5.41
3	“	“	AC4/1 1798	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 1804	“	“	“	“	“	“	(3620)	10. 5.41
5	“	“	AC4/1 1807	“	“	“	“	“	“	“	“
6	“	“	AC4/1 1813	“	“	“	“	“	“	(3706)	28. 5.41
7	“	“	AC4/1 1818	“	“	“	“	“	“	(3717)	30. 5.41
8	“	“	AC4/1 1817	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 1820	“	“	“	“	“	“	“	“
32300	War Office		AC4/1 1819	WOF/AC4/1 Workshop Lorry				16072	9074	“	“
1	“	“	AC4/1 1809	“	“	“	“	“	“	(3672)	20. 5.41
2	“	“	AC4/1 1812	“	“	“	“	“	“	(3717)	30. 5.41
3	“	“	AC4/1 1814	“	“	“	“	“	“	(3706)	28. 5.41
4	“	“	AC4/1 1816	“	“	“	“	“	“	(3672)	20. 5.41
5	“	“	AC4/1 1822	“	“	“	“	“	“	(3706)	28. 5.41
6	“	“	AC4/1 1821	“	“	“	“	“	“	(3672)	20. 5.41
7	“	“	AC4/1 1815	“	“	“	“	“	“	(3717)	30. 5.41
8	“	“	AC4/1 1806	“	“	“	“	“	“	(3706)	28. 5.41
32309 - 32345 - Unallocated											
32346	War Office		TC4 2471	WZ/TC4 Lorry				16153	9110	1465	8. 2.40
7	“	“	TC4 2748	“	“	“	“	“	“	1579	19. 4.40
8	“	“	TC4 2746	“	“	“	“	“	“	“	9. 4.40
9	“	“	TC4 2743	“	“	“	“	“	“	1644	1. 5.40
32350	“	“	TC4 2747	“	“	“	“	“	“	1530	10. 4.40

1	“ “	TC4 2750	“ “	“	“	1500	3. 4.40
2	“ “ - details deleted	TC4 2749	“ “	“	“	1644	1. 5.40
	Fred Hardy & Son ex. S.M. Disposals			17771	10696		
3	War Office	TC4 2756	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1619	26. 4.40
4	“ “	TC4 2755	“ “	“	“	1520	6. 4.40
5	“ “	TC4 2758	“ “	“	“	1711	15. 5.40
6	“ “	TC4 2757	“ “	“	“	“	“
7	“ “	TC4 2760	“ “	“	“	1658	4. 5.40
8	“ “	TC4 2759	“ “	“	“	1520	6. 4.40
9	“ “	TC4 2762	“ “	“	“	1566	18. 4.40
32360	“ “	TC4 2761	“ “	“	“	1711	15. 5.40
1	“ “ - details deleted	TC4 2753	“ “	“	“	1526	9. 4.40
	Repurchased from M.O.S. – scrapped						
2	War Office - details deleted	TC4 2751	“ “	“	“	1566	18. 4.40
	Reconditioned (Bowyer & Jackson Ltd.)			17834	11100		23. 2.46
3	War Office	TC4 2763	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1681	9. 5.40
4	“ “	TC4 2764	“ “	“	“	1658	4. 5.40
5	“ “ - details deleted	TC4 2765	“ “	“	“	1602	24. 4.40
	Reconditioned (Longster Bros.)			18496	11654		17. 6.46
6	War Office	TC4 2766	“ “	16153	9110	1681	9. 5.40
7	“ “	TC4 2754	“ “	“	“	1658	4. 5.40
8	“ “	TC4 2752	“ “	“	“	1619	26. 4.40
9	“ “	TC4 2798	“ “	“	“	1644	1. 5.40
32370	“ “	TC4 2767	“ “	“	“	1681	9. 5.40
1	“ “	TC4 2769	“ “	“	“	1561	17. 4.40

2	“	“	TC4 2771	“	“	“	“	1614	25. 4.40
3	“	“	TC4 2770	“	“	“	“	1561	17. 4.40
4	“	“	TC4 2775	“	“	“	“	1543	11. 4.40
5	“	“	TC4 2772	“	“	“	“	1711	15. 5.40
6	“	“	TC4 2773	“	“	“	“	1579	19. 4.40
7	“	“	TC4 2777	“	“	“	“	1550	13. 4.40
8	“	“	TC4 2774	“	“	“	“	1532	10. 4.40
9	“	“	TC4 2776	“	“	“	“	“	“
32380	“	“	- details deleted	TC4 2779	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1614	25. 4.40
	E. G. Oldham Ltd.					20702	13420		17. 1.48
1	War Office		TC4 2778	“	“	16153	9110	1584	20. 4.40
2	“	“	TC4 2781	“	“	“	“	1597	23. 4.40
3	“	“	TC4 2780	“	“	“	“	1543	11. 4.40
4	“	“	- details deleted	TC4 2782	“	“	“	1584	20. 4.40
	N. Hazelden (M.O.S. Auction)								
5	War Office		TC4 2783	“	“	“	“	1606	25. 4.40
6	“	“	- details deleted	TC4 2784	“	“	“	1624	27. 4.40
	Scrapped Ex. A.M. Disposals								
7	War Office		TC4 2785	“	“	“	“	1609	25. 4.40
8	“	“	TC4 2786	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 2795	“	“	“	“	1597	23. 4.40
32390	“	“		TC4 2796	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1616	26. 4.40
1	“	“		TC4 2788	“	“	“	“	“
2	“	“		TC4 2789	“	“	“	1638	1. 5.40
3	“	“		TC4 2787	“	“	“	1602	24. 4.40

4	“	“	TC4 2797	“	“	“	“	1648	2. 5.40
5	“	“	TC4 2798	“	“	“	“	1606	25. 4.40
6	“	“	TC4 2790	“	“	“	“	1633	30. 4.40
7	“	“	TC4 2791	“	“	“	“	1638	1. 5.40
8	“	“	TC4 2801	“	“	“	“	1662	6. 5.40
9	“	“	TC4 2794	“	“	“	“	“	“
32400	War Office - del. (J. C. Sudders?)		TC4 2799	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1648	2. 5.40
1	“	“	TC4 2800	“	“	“	“	1651	3. 5.40
2	“	“	TC4 2793	“	“	“	“	1624	27. 4.40
3	“	“	TC4 2792	“	“	“	“	1699	14. 5.40
4	“	“	TC4 2802	“	“	“	“	1651	3. 5.40
5	“	“	TC4 2803	“	“	“	“	1683	9. 5.40
6	“	“	TC4 2808	“	“	“	“	1633	30. 4.40
7	“	“	TC4 2809	“	“	“	“	1666	7. 5.40
8	“	“	TC4 2805	“	“	“	“	1669	8. 5.40
9	“	“	TC4 2804	“	“	“	“	1657	4. 5.40
32410	War Office		TC4 2807	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 2806	“	“	“	“	1669	8. 5.40
2	“	“	TC4 2811	“	“	“	“	1666	7. 5.40
3	“	“	TC4 2810	“	“	“	“	1686	10. 5.40
4	“	“	TC4 2813	“	“	“	“	1676	9. 5.40
	Evans Motors Ltd. (D. J. Herbert)					13293	20652		4.11.47
5	War Office		TC4 2812	“	“	16153	9110	1686	10. 5.40
6	“	“	TC4 2814	“	“	“	“	1689	“
7	“	“	TC4 2815	“	“	“	“	1547	12. 4.40

8	“	“	TC4 2817	“	“	“	“	1554	13. 4.40
9	“	“	- details deleted	TC4 2816	“	“	“	1547	12. 4.40
			Purchased from M.O.S. – scrapped						
32420	“	“	“	“	“	“	“	1554	13. 4.40
1	War Office		TC4 2818	WZ/TC4 Lorry				“	“
2	“	“	TC4 2820	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 2819	“	“	“	“	1560	16. 4.40
4	“	“	- details deleted	TC4 2821	“	“	“	“	“
			Purchased from M.O.S. – scrapped						
5	War Office		TC4 2823	“	“	16153	9110	1556	15. 4.40
6	“	“	TC4 2824	“	“	“	“	“	“
7	“	“	- details deleted	TC4 2829	“	“	“	1560	16. 4.40
			Reconditioned at Birmingham (S. Morris)			18526	12126		30. 9.46
8	War Office-		details deleted	TC4 2831	“	“	16153	9110	1578
			Purchased from M.O.S. – scrapped						
9	War Office		TC4 2826	WZ/TC4 Lorry				“	“
32430	“	“	TC4 2825	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 2827	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 2830	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 2828	“	“	“	“	1582	19. 4.40
4	“	“	TC4 2837	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 2832	“	“	“	“	“	“
6	“	“	- details deleted	TC4 2834	“	“	“	“	“
	E. G. Oldham Ltd.					20702	13420		10. 2.48
7	War Office		TC4 2833	“	“	16153	9110	1590	20. 4.40

8	“	“	TC4 2836	WZ/TC4 Lorry	“	“	1582	19. 4.40
9	“	“	TC4 2838	“	“	“	1590	20. 4.40
32440	“	“	TC4 2835	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 2829	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 2840	“	“	“	1593	22. 4.40
3	“	“	TC4 2843	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2844	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 2851	“	“	“	1590	20. 4.40
6	“	“	TC4 2849	“	“	“	1600	23. 4.40
7	“	“	- details deleted	TC4 2850	“	“	“	“
	E. G. Oldham Ltd.				20724	13501		15. 4.48
8	War Office		TC4 2842	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	“	23. 4.40
9	“	“	TC4 2841	“	“	“	“	“
32450	“	“	TC4 2846	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 2845	“	“	“	1608	24. 4.40
2	“	“	TC4 2848	“	“	“	“	“
3	“	“	- details deleted	TC4 2849	“	“	“	“
	Scrapped by M.O.S. – 1945							
4	War Office		TC4 2853	“	“	“	1617	25. 4.40
5	“	“	TC4 2854	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 2852	WZ/TC4 Lorry	“	“	“	“
7	“	“	TC4 2855	“	“	“	1618	26. 4.40
8	“	“	TC4 2856	“	“	“	1621	27. 4.40
9	“	“	TC4 2857	“	“	“	“	“
32460	“	“	TC4 2859	“	“	“	1627	“

1	“ “ - details deleted	TC4 2858	“ “	“	“	“	“
	E. G. Oldham Ltd.			20702	13420		18. 3.48
2	War Office	TC4 2861	“ “	16153	9110	“	27. 4.40
3	“ “	TC4 2862	“ “	“	“	“	“
4	“ “ - entry deleted	TC4 2860	“ “	“	“	“	29. 4.40
5	“ “ - details deleted	TC4 2864	“ “	“	“	1632	“
	Repurchased and reconditioned			17440	10411		1. 2.45
	John H. Goldsbrough						
6	War Office	TC4 2863	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1637	30. 4.40
7	“ “	TC4 2866	“ “	“	“	1632	29. 4.40
8	“ “	TC4 2865	“ “	“	“	1637	30. 4.40
9	“ “	TC4 2868	“ “	“	“	1632	29. 4.40
32470	“ “	TC4 2867	“ “	“	“	1637	30. 4.40
1	“ “	TC4 2870	“ “	“	“	“	“
2	“ “	TC4 2869	“ “	“	“	1641	1. 5.40
3	“ “	TC4 2871	“ “	“	“	“	“
4	“ “	TC4 2872	“ “	“	“	1649	2. 5.40
5	“ “ - details deleted	TC4 2875	“ “	“	“	1641	1. 5.40
	E. G. Oldham Ltd.			20720	13501		12. 4.48
6	War Office	TC4 2877	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1649	2. 5.40
7	“ “	TC4 2876	“ “	“	“	“	“
8	“ “	TC4 2881	“ “	“	“	“	“
9	“ “	TC4 2880	“ “	“	“	“	“
32480	“ “	TC4 2878	“ “	“	“	1655	3. 5.40
1	“ “ - details deleted	TC4 2874	“ “	“	“	“	“

	Frank White (Transport) Ltd.			20713	13720		14. 6.48
2	War Office	TC4 2873	“ “	16153	9110	“	3. 5.40
3	“ “ - details deleted	TC4 2882	“ “	“	“	“	“
	Hudson & Co. Ltd.			20655	13176		18.10.47
4	War Office - details deleted	TC4 2879	“ “	16153	9110	1660	4. 5.40
	Fred Hardy & Son ex. S.M. Disposals		Recon. Chassis & Cab	17776	10700		
5	War Office	TC4 2885	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	“	“
6	“ “	TC4 2884	“ “	“	“	“	“
7	“ “	TC4 2883	“ “	“	“	1665	6. 5.40
8	“ “	TC4 2887	“ “	“	“	“	“
9	“ “	TC4 2886	“ “	“	“	1668	7. 5.40
32490	“ “ - details deleted	TC4 2897	“ “	“	“	1665	6. 5.40
			Reconditioned Chassis	19736	13268		
1	War Office	TC4 2896	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	“	“
2	“ “	TC4 2895	“ “	“	“	“	“
3	“ “	TC4 2888	“ “	“	“	1668	7. 5.40
4	“ “	TC4 2889	“ “	“	“	“	“
5	“ “	TC4 2890	“ “	“	“	“	“
6	“ “	TC4 2891	“ “	“	“	1674	8. 5.40
7	“ “	TC4 2894	“ “	“	“	“	“
8	“ “	TC4 2893	“ “	“	“	1684	9. 5.40
9	“ “	TC4 2892	“ “	“	“	1674	8. 5.40
32500	“ “ - details deleted	TC4 2898	“ “	“	“	“	“
	Repurchased ex. S.M. Disposals (John Lord & Sons Ltd.)			17427	10324		9. 9.44
1	War Office	TC4 2898	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	“	8. 5.40

2	“	“	TC4 2902	“	“	“	“	1684	9. 5.40
3	“	“	TC4 2903	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2901	“	“	“	“	1689	10. 5.40
5	“	“	TC4 2900	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 2905	“	“	“	“	1684	9. 5.40
7	“	“	TC4 2904	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 2920	“	“	“	“	1689	10. 5.40
9	“	“	TC4 2918	“	“	“	“	“	“
32510	War Office		TC4 2919	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 2912	“	“	“	“	1693	11. 5.40
2	“	“	TC4 2911	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 2910	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2915	“	“	“	“	1694	“
5	“	“	TC4 2913	“	“	“	“	1693	“
6	“	“	TC4 2908	“	“	“	“	1694	“
7	“	“	TC4 2907	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 2921	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 2917	“	“	“	“	1693	“
32520	War Office		TC4 2922	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1694	“
1	“	“	TC4 2923	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 2909	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 2906	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2914	“	“	“	“	1707	14. 5.40
5	“	“	TC4 2924	“	“	“	“	1710	15. 5.40
6	“	“	TC4 2930	“	“	“	“	1705	14. 5.40

7	“	“	TC4 2931	“	“	“	“	1710	15. 5.40
8	“	“	TC4 2932	“	“	“	“	1705	14. 5.40
9	“	“	TC4 2925	“	“	“	“	“	“
32530	War Office		TC4 2926	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1710	15. 5.40
1	“	“	TC4 2929	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 2928	“	“	“	“	1717	16. 5.40
3	“	“	TC4 2927	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2933	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 2934	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 2937	“	“	“	“	1723	17. 5.40
7	“	“	TC4 2938	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 2936	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 2935	“	“	“	“	“	“
32540	War Office		TC4 2939	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1734	20. 5.40
1	“	“	TC4 2940	“	“	“	“	1723	17. 5.40
2	“	“	TC4 2942	“	“	“	“	1728	18. 5.40
3	“	“	TC4 2916	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2947	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 2946	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 2945	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 2951	“	“	“	“	1741	21. 5.40
8	“	“	TC4 2950	“	“	“	“	1728	18. 5.40
9	“	“	TC4 2944	“	“	“	“	1734	20. 5.40
32550	War Office		TC4 2943	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 2941	“	“	“	“	“	“

2	“	“	TC4 2949	“	“	“	“	“	“	
3	“	“	TC4 2948	“	“	“	“	1740	21. 5.40	
4	“	“	TC4 2952	“	“	“	“	“	“	
5	“	“	TC4 2953	“	“	“	“	1734	20. 5.40	
6	“	“	TC4 2954	“	“	“	“	1740	21. 5.40	
7	“	“	TC4 2955	“	“	“	“	1747	22. 5.40	
8	“	“	- details deleted	TC4 2956	“	“	“	“	1740	21. 5.40
J. H. Sparshatt & Sons										
9	War Office		TC4 2957	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1747	22. 5.40	
32560	“	“	- details deleted	TC4 2961	“	“	“	“	“	
Harrison Auto Co. for Shutts Ltd., for Mitchell Bros. – all deleted						20656	13191		5. 1.48	
1	War Office		TC4 2959	“	“	16153	9110	“	22. 5.40	
2	“	“	TC4 2958	“	“	“	“	“	“	
3	“	“	TC4 2960	“	“	“	“	“	“	
4	“	“	TC4 2964	“	“	“	“	1755	23. 5.40	
5	“	“	TC4 2966	“	“	“	“	1690	11. 5.40	
6	“	“	TC4 2971	“	“	“	“	1676	9. 5.40	
7	“	“	TC4 2973	“	“	“	“	1703	14. 5.40	
8	“	“	TC4 2972	“	“	“	“	1696	13. 5.40	
9	“	“	- details deleted	TC4 2965	“	“	“	“	1690	11. 5.40
Harrison Auto Co. for Shutts Ltd., for Mitchell Bros.						20656	13191		5. 1.40	
32570	War Office		TC4 2970	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1727	18. 5.40	
1	“	“	TC4 2962	“	“	“	“	“	15. 5.40	
2	“	“	TC4 2963	“	“	“	“	“	18. 5.40	
3	“	“	TC4 2968	“	“	“	“	“	“	

4	“	“	TC4 2967	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 2969	“	“	“	“	1703	14. 5.40
6	“	“	TC4 2974	“	“	“	“	1696	13. 5.40
7	“	“	TC4 2975	“	“	“	“	1712	15. 5.40
8	“	“	TC4 2976	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 2979	“	“	“	“	1859	5. 6.40
32580	“	“	TC4 2980	“	“	“	“	1726	18. 5.40
1	“	“	TC4 2981	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 2983	“	“	“	“	1709	15. 5.40
3	“	“	TC4 2982	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2984	“	“	“	“	1725	18. 5.40
5	“	“	- details deleted	TC4 2985	“	“	“	1715	16. 5.40
			Godfrey Motors Co. (Cardiff) Ltd.			19739	13518		23. 1.48
			Guest, Keen & Baldwin Iron & Steel Co.						
6	War Office		TC4/2986	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	16. 5.40
7	“	“	TC4 2989	“	“	“	“	1727	18. 5.40
8	“	“	TC4 2990	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 2977	“	“	“	“	1905	8. 6.40
32590	“	“	TC4 2988	“	“	“	“	1760	23. 5.40
1	“	“	TC4 2991	“	“	“	“	1765	24. 5.40
2	“	“	TC4 2994	“	“	“	“	1905	8. 6.40
3	“	“	TC4 2987	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 2992	“	“	“	“	1760	23. 5.40
5	“	“	TC4 2997	“	“	“	“	1721	17. 5.40
6	“	“	- details deleted	TC4 2978	“	“	“	“	“

	Reconditioned ex. S. M. Disposals (Benj. Spink Ltd.)			17772	10691		
7	War Office	TC4 2993	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1745	21. 5.40
8	“ “	TC4 2995	“ “	“	“	1725	18. 5.40
9	“ “	TC4 2996	“ “	“	“	1745	21. 5.40
32600	“ “	TC4 2998	“ “	“	“	1738	“
1	“ “	TC4 2999	“ “	“	“	“	“
2	“ “	TC4 3001	“ “	“	“	1748	22. 5.40
3	“ “	TC4 3000	“ “	“	“	1758	24. 5.40
4	“ “	TC4 3004	“ “	“	“	1866	7. 6.40
5	“ “	TC4 3003	“ “	“	“	1765	24. 5.40
6	“ “	TC4 3002	“ “	“	“	1954	15. 6.40
7	“ “ - details deleted	TC4 3005	“ “	“	“	1765	24. 5.40
	Scrapped – ex. S.M. Disposals						
8	War Office	TC4 3012	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1954	15. 6.40
9	“ “	TC4 3019	“ “	“	“	1760	23. 5.40
32610	“ “	TC4 3017	“ “	“	“	1752	22. 5.40
1	“ “	TC4 3018	“ “	“	“	1765	24. 5.40
2	“ “	TC4 3006	“ “	“	“	1752	22. 5.40
3	“ “	TC4 3008	“ “	“	“	1765	24. 5.40
4	“ “	TC4 3015	“ “	“	“	1790	28. 5.40
5	“ “	TC4 3016	“ “	“	“	“	“
6	“ “	TC4 3010	“ “	“	“	1774	25. 5.40
7	“ “ - details deleted	TC4 3009	“ “	“	“	“	“
	W. Moorhouse & Sons Ltd.			17813	11118		25. 5.46
8	War Office	TC4 3026	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1759	24. 5.40

9	“	“	TC4 3025	“	“	“	“	“	“
32620	“	“	TC4 3020	“	“	“	“	1776	25. 5.40
1	“	“	TC4 3023	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3027	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3028	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3024	“	“	“	“	1770	“
5	“	“	TC4 3011	“	“	“	“	1755	23. 5.40
6	“	“	TC4 3036	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3032	“	“	“	“	“	“
8	War Office		TC4 3031	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
9	“	“	TC4 3022	“	“	“	“	“	“
32630	“	“	TC4 3029	“	“	“	“	1766	24. 5.40
1	“	“	TC4 3050	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3007	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3021	“	“	“	“	1775	25. 5.40
4	“	“	TC4 3048	“	“	“	“	1766	24. 5.40
5	“	“	TC4 3047	“	“	“	“	1775	25. 5.40
6	“	“	TC4 3041	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3051	“	“	“	“	“	“
8	War Office		TC4 3013	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1777	26. 5.40
9	“	“	TC4 3030	“	“	“	“	“	“
32640	“	“	TC4 3053	“	“	“	“	1783	27. 5.40
1	“	“	TC4 3052	“	“	“	“	1777	26. 5.40
2	“	“	TC4 3049	“	“	“	“	1789	28. 5.40
3	“	“	TC4 3035	“	“	“	“	1777	26. 5.40

4	“	“	TC4 3014	“	“	“	“	1789	28. 5.40
5	“	“	TC4 3054	“	“	“	“	1783	27. 5.40
6	“	“	TC4 3024	“	“	“	“	“	“
7	“	“	- details deleted	TC4 3033	“	“	“	“	“
			Hudson & Co. Ltd.			20654	13276		22.10.47
8			War Office- details deleted	TC4 3056	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1789	28. 5.40
			E. G. Oldham Ltd.			20720	13501		12. 4.48
9			War Office	TC4 3062	“	“	16153	9110	“
32650	“	“		TC4 3037	“	“	“	1797	29. 5.40
1	“	“		TC4 3055	“	“	“	“	“
2	“	“		TC4 3043	“	“	“	“	“
3	“	“		TC4 3040	“	“	“	1804	30. 5.40
4	“	“		TC4 3057	“	“	“	1797	29. 5.40
5	“	“		TC4 3058	“	“	“	1804	30. 5.40
6	“	“		TC4 3044	“	“	“	“	“
7	“	“		TC4 3045	“	“	“	“	“
8	“	“		TC4 3063	“	“	“	1872	7. 6.40
9			War Office	TC4 3059	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	1813	31. 5.40
32660	“	“		TC4 3067	“	“	“	“	“
1	“	“		TC4 3064	“	“	“	“	“
2	“	“		TC4 3065	“	“	“	1824	1. 6.40
3	“	“		TC4 3061	“	“	“	“	“
4	“	“		TC4 3039	“	“	“	“	“
5	“	“		TC4 3066	“	“	“	1835	2. 6.40
6	“	“		TC4 3038	“	“	“	“	“

7	“	“	TC4 3042	“	“	“	“	1850	4. 6.40
8	“	“	TC4 3069	“	“	“	“	“	“
9	War Office		TC4 3070	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1844	3. 6.40
32670	“	“	TC4 3068	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3071	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3060	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3083	“	“	“	“	1850	4. 6.40
4	“	“	TC4 3086	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 3093	“	“	“	“	1857	5. 6.40
6	“	“	TC4 3082	“	“	“	“	1850	4. 6.40
7	“	“	TC4 3046	“	“	“	“	1857	5. 6.40
8	“	“	TC4 3094	“	“	“	“	1867	6. 6.40
9	War Office		TC4 3076	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
32680	“	“	TC4 3072	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3092	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3073	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3087	“	“	“	“	1872	7. 6.40
4	“	“	TC4 3075	“	“	“	“	1906	8. 6.40
5	“	“	TC4 3089	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 3084	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3088	“	“	“	“	1872	7. 6.40
8	“	“	TC4 3095	“	“	“	“	1906	8. 6.40
9	War Office		TC4 3090	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
32690	“	“	TC4 3078	“	“	“	“	1911	10. 6.40
1	“	“	TC4 3077	“	“	“	“	“	“

2	“	“	TC4 3081	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3091	“	“	“	“	1922	11. 6.40
4	“	“	TC4 3098	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 3080	“	“	“	“	1770	25. 5.40
6	“	“	TC4 3085	“	“	“	“	1799	29. 5.40
7	“	“	TC4 3079	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 3096	“	“	“	“	“	“
9	War Office		TC4 3101	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1791	“
32700	“	“	TC4 3097	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3102	“	“	“	“	1800	30. 5.40
2	“	“	TC4 3074	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3099	“	“	“	“	1799	29. 5.40
4	“	“	TC4 3104	“	“	“	“	1801	“
5	“	“	TC4 3103	“	“	“	“	1794	“
6	“	“	TC4 3100	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3105	“	“	“	“	1807	31. 5.40
8	“	“	TC4 3106	“	“	“	“	1801	29. 5.40
9	“	“	TC4 3125	“	“	“	“	1827	3. 6.40
32710	“	“	- details deleted	TC4 3113	“	“	“	1846	4. 6.40
	John Hill – reconditioned	(ex S. M. Disposals)					10454		5. 3.45
1	War Office		TC4 3112	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1818	1. 6.40
2	“	“	TC4 3109	“	“	“	“	1826	3. 6.40
3	“	“	TC4 3108	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3114	“	“	“	“	1827	“
5	“	“	TC4 3110	“	“	“	“	1808	31. 5.40

6	“	“	- details deleted	TC4 3107	“	“	“	“	1818	1.	6.40
			Reconditioned and resold to Wm. Moorhouse & Sons Ltd.				17813	11118		19.	3.46
7	War Office			TC4 3115	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1834	3.	6.40
8	“	“		TC4 3116	“	“	“	“	1823	1.	6.40
9	“	“		TC4 3111	“	“	“	“	1827	3.	6.40
32720	“	“		TC4 3117	“	“	“	“	“	“	“
1	“	“		TC4 3127	“	“	“	“	1808	31.	5.40
2	“	“		TC4 3118	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“		TC4 3130	“	“	“	“	1826	3.	6.40
4	“	“		TC4 3128	“	“	“	“	1859	5.	6.40
5	“	“		TC4 3129	“	“	“	“	1828	3.	6.40
6	“	“		TC4 3126	“	“	“	“	1818	1.	6.40
7	War Office			TC4 3119	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1855	5.	6.40
8	“	“		TC4 3120	“	“	“	“	1843	4.	6.40
9	“	“		TC4 3123	“	“	“	“	1826	3.	6.40
32730	“	“		TC4 3122	“	“	“	“	1859	5.	6.40
1	“	“		TC4 3121	“	“	“	“	1862	6.	6.40
2	“	“		TC4 3132	“	“	“	“	1859	5.	6.40
3	“	“		TC4 3124	“	“	“	“	1864	6.	6.40
4	“	“		TC4 3133	“	“	“	“	1846	4.	6.40
5	“	“		TC4 3134	“	“	“	“	1865	6.	6.40
7	War Office			TC4 3143	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1905	8.	6.40
8	“	“		TC4 3144	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“		TC4 3135	“	“	“	“	1864	6.	6.40
32740	“	“		TC4 3141	“	“	“	“	1853	5.	6.40

	1	“	“	TC4 3147	“	“	“	“	1860	6.	6.40
	2	“	“	TC4 3145	“	“	“	“	1853	5.	6.40
	3	“	“	TC4 3137	“	“	“	“	1866	7.	6.40
	4	“	“	TC4	“	“	“	“	1874		“
	5	“	“	TC4 3146	“	“	“	“	1910	11.	6.40
	6	“	“	TC4 3139	“	“	“	“	1905	8.	6.40
	7	War Office		TC4 3136	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“		“
	8	“	“	TC4 3150	“	“	“	“	1860	6.	6.40
	9	“	“	TC4 3149	“	“	“	“	1866	7.	6.40
32750		“	“	TC4 3157	“	“	“	“	1860	6.	6.40
	1	“	“	TC4 3142	“	“	“	“	1905	8.	6.40
	2	“	“	TC4 3153	“	“	“	“	1928	12.	6.40
	3	“	“	TC4 3148	“	“	“	“	“		“
	4	“	“	TC4 3155	“	“	“	“	1875	8.	6.40
	5	“	“	TC4 3151	“	“	“	“	1974	19.	6.40
	6	“	“	TC4 3140	“	“	“	“	1875	8.	6.40
	7	War Office		TC4 3152	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“		“
	8	“	“	TC4 3163	“	“	“	“	1928	12.	6.40
	9	“	“	TC4 3156	“	“	“	“	1954	15.	6.40
32760		“	“	TC4 3164	“	“	“	“	1920	12.	6.40
	1	“	“	TC4 3158	“	“	“	“	1919	11.	6.40
	2	“	“	TC4 3154	“	“	“	“	1954	15.	6.40
	3	“	“	TC4 3159	“	“	“	“	1940	14.	6.40
	4	“	“	TC4 3161	“	“	“	“	1919	11.	6.40
	5	“	“	TC4 3162	“	“	“	“	1931	13.	6.40

6	“	“	TC4 3160	“	“	“	“	“	“	
7	War Office		TC4 3179	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1919	11. 6.40	
8	“	“	TC4 3178	“	“	“	“	1960	17. 6.40	
9	“	“	TC4 3176	“	“	“	“	1928	12. 6.40	
32770	“	“	TC4 3167	“	“	“	“	1954	15. 6.40	
1	“	“	TC4 3168	“	“	“	“	1921	12. 6.40	
2	“	“	TC4 3177	“	“	“	“	“	“	
3	“	“	TC4 3169	“	“	“	“	“	“	
4	“	“	TC4 3166	“	“	“	“	1947	15. 6.40	
5	“	“	TC4 3175	“	“	“	“	1931	13. 6.40	
6	“	“	TC4 3165	“	“	“	“	1948	14. 6.40	
7	War Office		TC4 3170	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	1938	“	
8	“	“	TC4 3181	“	“	“	“	1954	15. 6.40	
9	“	“	TC4 3180	“	“	“	“	1981	20. 6.40	
32780	“	“	TC4 3182	“	“	“	“	1938	14. 6.40	
1	“	“	TC4 3171	“	“	“	“	“	“	
2	“	“	TC4 3184	“	“	“	“	1954	15. 6.40	
3	“	“	TC4 3183	“	“	“	“	“	“	
4	“	“	TC4 3185	“	“	“	“	1990	22. 6.40	
5	“	“	- details deleted	TC4 3172	“	“	“	1944	15. 6.40	
	Purchased from M.O.S. and scrapped									
6	War Office		TC4 3173	“	“	“	“	1954	“	
7	“	“	TC4 3187	“	“	“	“	“	“	
8	“	“	TC4 3186	“	“	“	“	1989	21. 6.40	
9	“	“	TC4 3174	“	“	“	“	1944	15. 6.40	

32790	“	“	TC4 3193	“	“	“	“	1967	18. 6.40
1	“	“	- details deleted	TC4 3192	“	“	“	“	“
			Bates Bros. & Co. (Materials) Ltd.			20712	13865		16. 4.48
2	War Office		TC4 3194	WZ/TC4 Lorry		16135	9110	“	18. 6.40
3	“	“	TC4 3188	“	“	“	“	1944	15. 6.40
4	“	“	TC4 3190	“	“	“	“	1988	21. 6.40
5	“	“	TC4 3191	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 3189	“	“	“	“	1948	14. 6.40
7	“	“	TC4 3197	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 3195	“	“	“	“	1968	19. 6.40
9	“	“	TC4 3196	“	“	“	“	“	“
32800	“	“	TC4 3199	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3198	“	“	“	“	2080	3. 7.40
2	War Office		TC4 3202	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2015	27. 6.40
3	“	“	TC4 3200	“	“	“	“	1996	22. 6.40
4	“	“	TC4 3201	“	“	“	“	1976	20. 6.40
5	“	“	TC4 3203	“	“	“	“	1980	21. 6.40
6	“	“	TC4 3204	“	“	“	“	1976	20. 6.40
7	“	“	TC4 3222	“	“	“	“	1980	21. 6.40
8	“	“	- details deleted	TC4 3207	“	“	“	1988	“
			Jacobs & Co. (Cardiff) Ltd.			19750	13236		19.11.47
9	War Office		TC4 3206	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	21. 6.40
32810	“	“	TC4 3205	“	“	“	“	2034	28. 6.40
1	“	“	TC4 3203	“	“	“	“	1980	21. 6.40
2	“	“	TC4 3219	“	“	“	“	1988	“

3	“	“	TC4 3214	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3218	“	“	“	“	1976	20. 6.40
5	“	“	TC4 3220	“	“	“	“	1988	21. 6.40
6	“	“	TC4 3228	“	“	“	“	2038	29. 6.40
7	“	“	TC4 3217	“	“	“	“	1996	22. 6.40
8	“	“	TC4 3211	“	“	“	“	2050	3. 7.40
9	War Office		TC4 3209	WZ/TC4	Lorry	16153	9110	1996	22. 6.40
32820	“	“	TC4 3208	“	“	“	“	2011	25. 6.40
1	“	“	TC4 3212	“	“	“	“	1996	22. 6.40
2	“	“	TC4 3213	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3231	“	“	“	“	2026	28. 6.40
4	“	“	TC4 3230	“	“	“	“	2022	27. 6.40
5	“	“	TC4 3227	“	“	“	“	2001	25. 6.40
6	“	“	TC4 3223	“	“	“	“	2017	26. 6.40
7	“	“	TC4 3215	“	“	“	“	2001	25. 6.40
8	“	“	TC4 3210	“	“	“	“	2002	24. 6.40
9	War Office		TC4 3225	WZ/TC4	3225	16135	9110	1996	22. 6.40
32830	“	“	TC4 3216	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3234	“	“	“	“	2011	25. 6.40
2	“	“	TC4 3229	“	“	“	“	1998	22. 6.40
3	“	“	TC4 3232	“	“	“	“	2026	28. 6.40
4	“	“	TC4 3233	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 3226	“	“	“	“	2011	25. 6.40
6	“	“	TC4 3236	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3224	“	“	“	“	1998	22. 6.40

8	“ “ - details deleted	TC4 3238	“ “	“ “	2002	24. 6.40
	L. Holman & Co. Ltd.			20658 13352		1.11.47
9	War Office	TC4 3237	WZ/TC4 Lorry	16135 9110	“	24. 6.40
32840	“ “	TC4 3235	“ “	“ “	2026	28. 6.40
1	“ “	TC4 3239	“ “	“ “	2001	25. 6.40
2	“ “	TC4 3506	“ “	“ “	2012	“
3	“ “	TC4 3240	“ “	“ “	2038	29. 6.40
4	“ “	TC4 3243	“ “	“ “	2017	26. 6.40
5	“ “	TC4 3241	“ “	“ “	“	“
6	“ “	TC4 3242	“ “	“ “	2034	28. 6.40
7	“ “	TC4 3501	“ “	“ “	2038	29. 6.40
8	“ “	TC4 3505	“ “	“ “	2037	28. 6.40
9	War Office	TC4 3503	WZ/TC4 Lorry	16153 9110	2012	25. 6.40
32850	“ “	TC4 3502	“ “	“ “	2047	2. 7.40
1	“ “	TC4 3504	“ “	“ “	2037	28. 6.40
2	“ “	TC4 3508	“ “	“ “	2050	3. 7.40
3	“ “	TC4 3507	“ “	“ “	2037	28. 6.40
4	“ “	TC4 3509	“ “	“ “	2044	29. 6.40
5	“ “	TC4 3510	“ “	“ “	2029	28. 6.40
6	“ “	TC4 3511	“ “	“ “	2022	27. 6.40
7	“ “	TC4 3515	“ “	“ “	2026	28. 6.40
8	“ “	TC4 3512	“ “	“ “	“	“
9	War Office	TC4 3513	WZ/TC4 Lorry	16153 9110	2022	27. 6.40
32860	“ “	TC4 3514	“ “	“ “	2026	28. 6.40
1	“ “	TC4 3522	“ “	“ “	“	“

2	“	“	TC4 3524	“	“	“	“	2045	29. 6.40
3	“	“	TC4 3517	“	“	“	“	2048	1. 7.40
4	“	“	TC4 3519	“	“	“	“	2090	4. 7.40
5	“	“	TC4 3516	“	“	“	“	2045	29. 6.40
6	“	“	TC4 3525	“	“	“	“	2044	“
7	“	“	TC4 3523	“	“	“	“	2078	3. 7.40
8	“	“	TC4 3526	“	“	“	“	2048	1. 7.40
9	“	“	TC4 3518	“	“	“	“	2047	2. 7.40
32870	“	“	- details deleted	TC4 3521	“	“	“	2093	5. 7.40
	E. G. Oldham Ltd.					20702	13420		7. 2.48
1	War Office		TC4 3527	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2077	2. 7.40
2	“	“	TC4 3520	“	“	“	“	2047	“
3	“	“	TC4 3528	“	“	“	“	2078	3. 7.40
4	“	“	TC4 3529	“	“	“	“	2077	2. 7.40
5	“	“	TC4 3531	“	“	“	“	2078	3. 7.40
6	“	“	TC4 3530	“	“	“	“	2048	1. 7.40
7	“	“	TC4 3538	“	“	“	“	2105	9. 7.40
8	“	“	TC4 3537	“	“	“	“	2083	3. 7.40
9	“	“	TC4 3539	“	“	“	“	2105	9. 7.40
32880	“	“	TC4 3540	“	“	“	“	2099	6. 7.40
1	War Office		TC4 3545	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2106	8. 7.40
2	“	“	TC4 3543	“	“	“	“	2099	6. 7.40
3	“	“	TC4 3546	“	“	“	“	2147	11. 7.40
4	“	“	TC4 3542	“	“	“	“	2088	4. 7.40
5	“	“	TC4 3533	“	“	“	“	“	“

6	“	“	TC4 3544	“	“	“	“	2077	2. 7.40
7	“	“	TC4 3541	“	“	“	“	2090	4. 7.40
8	“	“	TC4 3532	“	“	“	“	2099	6. 7.40
9	“	“	TC4 3536	“	“	“	“	“	“
32890	“	“	TC4 3535	“	“	“	“	“	“
1	War Office		TC4 3534	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2083	3. 7.40
2	“	“	TC4 3548	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3549	“	“	“	“	2117	10. 7.40
4	“	“	TC4 3556	“	“	“	“	2120	11. 7.40
5	“	“	TC4 3547	“	“	“	“	2118	10. 7.40
6	“	“	TC4 3551	“	“	“	“	2099	6. 7.40
7	“	“	TC4 3550	“	“	“	“	2138	13. 7.40
8	“	“	TC4 3554	“	“	“	“	2099	6. 7.40
9	“	“	TC4 3552	“	“	“	“	“	“
32900	“	“	TC4 3555	“	“	“	“	2097	“
1	War Office		TC4 3553	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2111	“
2	“	“	TC4 3561	“	“	“	“	2145	14. 7.40
3	“	“	TC4 3562	“	“	“	“	2086	5. 7.40
4	“	“	TC4 3558	“	“	“	“	2108	9. 7.40
5	“	“	TC4 3559	“	“	“	“	2105	“
6	“	“	TC4 3560	“	“	“	“	2097	6. 7.40
7	“	“	TC4 3563	“	“	“	“	2090	4. 7.40
8	“	“	TC4 3557	“	“	“	“	2128	12. 7.40
9	“	“	TC4 3579	“	“	“	“	2117	10. 7.40
32910	“	“	TC4 3580	“	“	“	“	2106	8. 7.40

1	War Office	TC4 3572	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2108	9. 7.40
2	“ “	TC4 3565	“ “	“	“	2118	10. 7.40
3	“ “	TC4 3564	“ “	“	“	2138	13. 7.40
4	“ “	TC4 3573	“ “	“	“	2118	10. 7.40
5	“ “	TC4 3576	“ “	“	“	2106	8. 7.40
6	“ “	TC4 3575	“ “	“	“	2124	11. 7.40
7	“ “	TC4 3574	“ “	“	“	2138	13. 7.40
8	“ “ - details deleted	TC4 3585	“ “	“	“	2124	11. 7.40
	Francis Motors (D. David & Son)			19738	13138		30. 7.47
9	War Office	TC4 3578	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2120	11. 7.40
32920	“ “	TC4 3583	“ “	“	“	2128	12. 7.40
1	“ “	TC4 3577	“ “	“	“	2138	13. 7.40
2	“ “	TC4 3584	“ “	“	“	2137	“
3	“ “	TC4 3586	“ “	“	“	2128	12. 7.40
4	“ “	TC4 3582	“ “	“	“	“	“
5	“ “	TC4 3588	“ “	“	“	2137	13. 7.40
6	“ “	TC4 3589	“ “	“	“	“	“
7	“ “	TC4 3590	“ “	“	“	“	20. 7.40
8	“ “	TC4 3587	“ “	“	“	2120	11. 7.40
9	War Office	TC4 3568	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2124	“
32930	“ “	TC4 3591	“ “	“	“	“	“
1	“ “	TC4 3566	“ “	“	“	2145	14. 7.40
2	“ “	TC4 3567	“ “	“	“	2137	13. 7.40
4	“ “	TC4 3569	“ “	“	“	2145	14. 7.40
5	“ “	TC4 3570	“ “	“	“	2126	12. 7.40

6	“	“	TC4 3594	“	“	“	“	2166	13. 7.40
7	“	“	TC4 3593	“	“	“	“	2137	13. 7.40
8	“	“	TC4 3599	“	“	“	“	2136	15. 7.40
9	War Office		TC4 3595	“	“	“	“	2152	16. 7.40
32940	“	“	TC4 3596	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2178	19. 7.40
1	“	“	TC4 3597	“	“	“	“	2135	13. 7.40
2	“	“	TC4 3602	“	“	“	“	2183	19. 7.40
3	“	“	TC4 3592	“	“	“	“	2152	16. 7.40
4	“	“	TC4 3598	“	“	“	“	2149	15. 7.40
5	“	“	TC4 3581	“	“	“	“	2150	16. 7.40
6	“	“	TC4 3600	“	“	“	“	2162	18. 7.40
7	“	“	TC4 3604	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 3603	“	“	“	“	2183	19. 7.40
9	War Office		TC4 3606	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2189	20. 7.40
32950	“	“	TC4 3608	“	“	“	“	2153	17. 7.40
1	“	“	TC4 3601	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3605	“	“	“	“	2178	19. 7.40
3	“	“	TC4 3607	“	“	“	“	2189	20. 7.40
4	“	“	TC4 3609	“	“	“	“	2181	“
5	“	“	TC4 3615	“	“	“	“	2150	16. 7.40
6	“	“	TC4 3618	“	“	“	“	2183	19. 7.40
7	“	“	TC4 3616	“	“	“	“	2166	13. 7.40
8	“	“	TC4 3617	“	“	“	“	2150	16. 7.40
9	“	“	TC4 3619	“	“	“	“	2152	“
32960	War Office		TC4 3611	WZ/TC4 Lorry		“	“	2183	19. 7.40

1	“	“	TC4 3612	“	“	“	“	2162	18. 7.40
2	“	“	TC4 3610	“	“	“	“	2183	19. 7.40
3	“	“	TC4 3614	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3621	“	“	“	“	2189	20. 7.40
5	“	“	TC4 3622	“	“	“	“	2278	6. 8.40
6	“	“	TC4 3613	“	“	“	“	2183	19. 7.40
7	“	“	TC4 3624	“	“	“	“	2161	18. 7.40
8	“	“	TC4 3623	“	“	“	“	2153	17. 7.40
9	War Office		TC4 3626	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2161	18. 7.40
32970	“	“	TC4 3620	“	“	“	“	2183	19. 7.40
1	“	“	TC4 3625	“	“	“	“	2212	25. 7.40
2	“	“	TC4 3630	“	“	“	“	2184	20. 7.40
3	“	“	TC4 3628	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3627	“	“	“	“	2174	19. 7.40
5	“	“	TC4 3673	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 3629	“	“	“	“	2161	18. 7.40
7	“	“	TC4 3631	“	“	“	“	2199	23. 7.40
8	“	“	TC4 3632	“	“	“	“	2174	19. 7.40
9	War Office		TC4 3636	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2237	30. 7.40
32980	“	“	TC4 3638	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3635	“	“	“	“	2183	19. 7.40
2	“	“	TC4 3634	“	“	“	“	2199	23. 7.40
3	“	“	TC4 3647	“	“	“	“	2205	24. 7.40
4	“	“	TC4 3645	“	“	“	“	2220	26. 7.40
5	“	“	TC4 3646	“	“	“	“	“	“

6	“	“	TC4 3639	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3641	“	“	“	“	2205	24. 7.40
8	“	“	TC4 3648	“	“	“	“	“	“
9	War Office		TC4 3644	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2220	26. 7.40
32990	“	“	TC4 3637	“	“	“	“	2209	25. 7.40
1	“	“	TC4 3640	“	“	“	“	2220	26. 7.40
2	“	“	TC4 3657	“	“	“	“	2222	“
3	“	“	TC4 3643	“	“	“	“	2220	“
4	“	“	TC4 3655	“	“	“	“	2209	25. 7.40
5	“	“	TC4 3658	“	“	“	“	2226	27. 7.40
6	“	“	TC4 3654	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3664	“	“	“	“	2220	26. 7.40
8	“	“	TC4 3656	“	“	“	“	“	“
9	War Office		TC4 3666	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2216	“
33000	“	“	TC4 3665	“	“	“	“	2222	“
1	“	“	TC4 3642	“	“	“	“	2234	30. 7.40
2	“	“	TC4 3650	“	“	“	“	2216	26. 7.40
3	“	“	TC4 3668	“	“	“	“	2235	29. 7.40
4	“	“	TC4 3667	“	“	“	“	2265	2. 8.40
5	“	“	TC4 3649	“	“	“	“	2216	26. 7.40
6	“	“	TC4 3653	“	“	“	“	2224	27. 7.40
7	“	“	TC4 3651	“	“	“	“	2233	29. 7.40
8	“	“	TC4 3671	“	“	“	“	2265	2. 8.40
9	“	“	TC4 3670	“	“	“	“	2245	31. 7.40
33010	War Office		TC4 3672	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2265	2. 8.40

1	“	“	TC4 3652	“	“	“	“	2235	29. 7.40
2	“	“	TC4 3669	“	“	“	“	2234	30. 7.40
3	“	“	TC4 3673	“	“	“	“	2250	31. 7.40
4	“	“	TC4 3659	“	“	“	“	2235	29. 7.40
5	“	“	TC4 3662	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 3663	“	“	“	“	2327	10. 8.40
7	“	“	TC4 3661	“	“	“	“	2244	30. 7.40
8	“	“	TC4 3678	“	“	“	“	2265	2. 8.40
9	“	“	TC4 3674	“	“	“	“	2252	1. 8.40
33020	War Office		TC4 3660	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2244	30. 7.40
1	“	“	TC4 3684	“	“	“	“	2252	1. 8.40
2	“	“	TC4 3677	“	“	“	“	2245	31. 7.40
3	“	“	TC4 3675	“	“	“	“	2256	1. 8.40
4	“	“	TC4 3706	“	“	“	“	2341	14. 8.40
5	“	“	TC4 3718	“	“	“	“	2352	16. 8.40
6	“	“	TC4 3682	“	“	“	“	2256	1. 8.40
7	“	“	TC4 3680	“	“	“	“	2250	31. 7.40
8	“	“	TC4 3686	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 3685	“	“	“	“	2265	2. 8.40
33030	War Office		TC4 3687	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 3681	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3688	“	“	“	“	2273	5. 8.40
3	“	“	TC4 3676	“	“	“	“	2266	3. 8.40
4	“	“	TC4 3690	“	“	“	“	2360	12. 8.40
5	“	“	TC4 3694	“	“	“	“	2255	2. 8.40

6	“	“	TC4 3683	“	“	“	“	2273	5. 8.40
7	“	“	TC4 3689	“	“	“	“	2282	7. 8.40
8	“	“	TC4 3697	“	“	“	“	2255	2. 8.40
9	“	“	TC4 3696	“	“	“	“	2327	10. 8.40
33040	War Office		TC4 3695	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2289	8. 8.40
1	“	“	TC4 3679	“	“	“	“	2285	7. 8.40
2	“	“	TC4 3698	“	“	“	“	2287	8. 8.40
3	“	“	TC4 3692	“	“	“	“	2266	3. 8.40
4	“	“	TC4 3691	“	“	“	“	2289	8. 8.40
5	“	“	TC4 3700	“	“	“	“	2285	7. 8.40
6	“	“	TC4 3693	“	“	“	“	2327	10. 8.40
7	“	“	TC4 3699	“	“	“	“	2360	12. 8.40
8	“	“	TC4 3703	“	“	“	“	2341	14. 8.40
9	“	“	TC4 3702	“	“	“	“	2336	13. 8.40
33050	War Office		TC4 3701	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2293	9. 8.40
1	“	“	TC4 3705	“	“	“	“	2287	8. 8.40
2	“	“	TC4 3704	“	“	“	“	2288	“
3	“	“	TC4 3708	“	“	“	“	2341	14. 8.40
4	“	“	TC4 3714	“	“	“	“	2298	10. 8.40
5	“	“	TC4 3707	“	“	“	“	“	“
6	“	“	TC4 3711	“	“	“	“	2330	“
7	“	“	TC4 3710	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 3716	“	“	“	“	2327	“
9	“	“	TC4 3713	“	“	“	“	2349	15. 8.40
33060	War Office		TC4 3712	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2334	12. 8.40

1	“	“	TC4 3723	“	“	“	“	2363	19. 8.40
2	“	“	TC4 3709	“	“	“	“	2350	17. 8.40
3	“	“	TC4 3717	“	“	“	“	2330	10. 8.40
4	“	“	TC4 3720	“	“	“	“	2298	“
5	“	“	TC4 3722	“	“	“	“	2334	12. 8.40
6	“	“	TC4 3728	“	“	“	“	2347	16. 8.40
7	“	“	TC4 3715	“	“	“	“	2349	15. 8.40
8	“	“	TC4 3719	“	“	“	“	2341	14. 8.40
9	“	“	TC4 3721	“	“	“	“	2352	16. 8.40
33070	War Office		TC4 3724	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 3727	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3725	“	“	“	“	2347	“
3	“	“	TC4 3726	“	“	“	“	2350	17. 8.40
4	“	“	TC4 3731	“	“	“	“	2367	20. 8.40
5	“	“	TC4 3729	“	“	“	“	2348	17. 8.40
6	“	“	TC4 3735	“	“	“	“	2363	19. 8.40
7	“	“	TC4 3732	“	“	“	“	2385	24. 8.40
8	“	“	TC4 3733	“	“	“	“	2367	20. 8.40
9	“	“	TC4 3730	“	“	“	“	2352	16. 8.40
33080	War Office		TC4 3734	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 3737	“	“	“	“	2368	21. 8.40
2	“	“	TC4 3736	“	“	“	“	2385	24. 8.40
3	“	“	TC4 3755	“	“	“	“	2348	17. 8.40
4	“	“	TC4 3758	“	“	“	“	2388	26. 8.40
5	“	“	TC4 3754	“	“	“	“	2380	23. 8.40

6	“	“	TC4 3738	“	“	“	“	2385	24.	8.40
7	“	“	TC4 3756	“	“	“	“	2368	21.	8.40
8	“	“	TC4 3743	“	“	“	“	2380	23.	8.40
9	“	“	TC4 3757	“	“	“	“	“	“	“
33090	War Office		TC4 3761	WZ/TC4	Lorry	16153	9110	2389	27.	8.40
1	“	“	TC4 3760	“	“	“	“	2396	28.	8.40
2	“	“	TC4 3745	“	“	“	“	2380	23.	8.40
3	“	“	TC4 3739	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3742	“	“	“	“	2396	28.	8.40
5	“	“	TC4 3746	“	“	“	“	2389	27.	8.40
6	“	“	TC4 3747	“	“	“	“	2384	24.	8.40
7	“	“	TC4 3740	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	TC4 3741	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 3744	“	“	“	“	2385	“	“
33100	War Office		TC4 3805	WZ/TC4	Lorry	16153	9110	2397	28.	8.40
1	“	“	TC4 3804	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3759	“	“	“	“	2384	24.	8.40
3	“	“	TC4 3762	“	“	“	“	2387	26.	8.40
4	“	“	TC4 3763	“	“	“	“	2401	29.	8.40
5	“	“	TC4 3802	“	“	“	“	2384	24.	8.40
6	“	“	TC4 3803	“	“	“	“	2401	29.	8.40
7	“	“	TC4 3748	“	“	“	“	2387	26.	8.40
8	“	“	TC4 3751	“	“	“	“	2414	2.	9.40
9	“	“	TC4 3749	“	“	“	“	2397	28.	8.40
33110	War Office		TC4 3752	WZ/TC4	Lorry	16153	9110	2387	26.	8.40

1	“	“	TC4 3750	“	“	“	“	2397	28.	8.40	
2	“	“	TC4 3752?	“	“	“	“	2411	31.	8.40	
3	“	“	TC4 3776	“	“	“	“	2407	30.	8.40	
4	“	“	- details deleted	TC4 3784	“	“	“	“	2410	31.	8.40
	E. G. Oldham Ltd.					20702	13420		10.	1.48	
5	War Office		TC4 3774	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2410	31.	8.40	
6	“	“	TC4 3772	“	“	“	“	2414	2.	9.40	
7	“	“	TC4 3766	“	“	“	“	2397	28.	8.40	
8	“	“	TC4 3773	“	“	“	“	2407	30.	8.40	
9	“	“	TC4 3775	“	“	“	“	2411	31.	8.40	
33120	“	“	TC4 3764	“	“	“	“	2404	30.	8.40	
1	“	“	TC4 3765	“	“	“	“	“	“	“	
2	“	“	TC4 3783	“	“	“	“	2416	2.	9.40	
3	“	“	TC4 3782	“	“	“	“	2419	3.	9.40	
4	“	“	TC4 3786	“	“	“	“	2397	28.	8.40	
5	War Office		TC4 3779	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2425	4.	9.40	
6	“	“	TC4 3785	“	“	“	“	2419	3.	9.40	
7	“	“	TC4 3778	“	“	“	“	2435	6.	9.40	
8	“	“	TC4 3777	“	“	“	“	2439	7.	9.40	
9	“	“	TC4 3780	“	“	“	“	2435	6.	9.40	
33130	“	“	TC4 3781	“	“	“	“	2425	4.	9.40	
1	“	“	TC4 3769	“	“	“	“	2443	9.	9.40	
2	“	“	TC4 3767	“	“	“	“	2438	6.	9.40	
3	“	“	TC4 3768	“	“	“	“	2459	13.	9.40	
4	“	“	TC4 3771	“	“	“	“	2439	7.	9.40	

5	War Office	TC4 3824	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2513	25. 9.40
6	“ “	TC4 3822	“ “	“	“	2499	23. 9.40
7	“ “	TC4 3789	“ “	“	“	2444	9. 9.40
8	“ “	TC4 3788	“ “	“	“	2453	12. 9.40
9	“ “	TC4 3790	“ “	“	“	2459	13. 9.40
33140	“ “	TC4 3787	“ “	“	“	2438	6. 9.40
1	“ “	TC4 3796	“ “	“	“	2440	7. 9.40
2	“ “	TC4 3799	“ “	“	“	2445	10. 9.40
3	“ “	TC4 3787	“ “	“	“	2451	11. 9.40
4	“ “	TC4 3793	“ “	“	“	2453	12. 9.40
5	War Office	TC4 3795	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2444	9. 9.40
6	“ “	TC4 3806	“ “	“	“	2457	13. 9.40
7	“ “	TC4 3770	“ “	“	“	“	“
8	“ “	TC4 3800	“ “	“	“	2463	14. 9.40
9	“ “ - details deleted	TC4 3818	“ “	“	“	“	“
	Adams & Kettlewell Ltd.			20657	13129		27.11.47
33150	War Office	TC4 3819	WZ/TC4 Lorry	16153	9110	2475	18. 9.40
1	“ “	TC4 3817	“ “	“	“	2493	21. 9.40
2	“ “	TC4 3813	“ “	“	“	2482	19. 9.40
3	“ “	TC4 3815	“ “	“	“	2457	13. 9.40
4	“ “	TC4 3791	“ “	“	“	2474	18. 9.40
5	“ “	TC4 3792	“ “	“	“	2467	17. 9.40
6	“ “	TC4 3825	“ “	“	“	2463	14. 9.40
7	“ “	TC4 3840	“ “	“	“	2475	18. 9.40
8	“ “	TC4 3814	“ “	“	“	“	“

9	“	“	TC4 3812	“	“	“	“	2463	14. 9.40
33160	War Office		TC4 3820	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2475	18. 9.40
1	“	“	TC4 3823	“	“	“	“	2463	14. 9.40
2	“	“	TC4 3810	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3801	“	“	“	“	2457	13. 9.40
4	“	“	TC4 3809	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 3811	“	“	“	“	2463	14. 9.40
6	“	“	TC4 3807	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3808	“	“	“	“	2457	13. 9.40
8	“	“	TC4 3798	“	“	“	“	2466	16. 9.40
9	“	“	TC4 3841	“	“	“	“	2492	21. 9.40
33170	War Office		TC4 3850	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2495	“
1	“	“	TC4 3842	“	“	“	“	2492	“
2	“	“	TC4 3854	“	“	“	“	2475	18. 9.40
3	“	“	TC4 3845	“	“	“	“	2466	16. 9.40
4	“	“	TC4 3847	“	“	“	“	2492	21. 9.40
5	“	“	TC4 3821	“	“	“	“	2475	18. 9.40
6	“	“	TC4 3816	“	“	“	“	2466	16. 9.40
7	“	“	TC4 3846	“	“	“	“	2513	25. 9.40
8	“	“	TC4 3853	“	“	“	“	2475	18. 9.40
9	“	“	TC4 3829	“	“	“	“	2492	21. 9.40
33180	War Office		TC4 3851	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2513	25. 9.40
1	“	“	TC4 3852	“	“	“	“	2492	21. 9.40
2	“	“	TC4 3839	“	“	“	“	2505	24. 9.40
3	“	“	TC4 3848	“	“	“	“	2524	27. 9.40

4	“	“	TC4 3827	“	“	“	“	2483	20. 9.40
5	“	“	TC4 3836	“	“	“	“	2505	24. 9.40
6	“	“	TC4 3826	“	“	“	“	2494	21. 9.40
7	“	“	TC4 3828	“	“	“	“	2513	25. 9.40
8	“	“	TC4 3849	“	“	“	“	2520	26. 9.40
9	“	“	TC4 3838	“	“	“	“	2524	27. 9.40
33190	“	“	- details deleted	TC4 3797	“	“	“	2495	21. 9.40
J. C. Sudders?									
1	War Office		TC4 3835	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2520	26. 9.40
2	“	“	TC4 3827	“	“	“	“	2499	23. 9.40
3	“	“	TC4 3857	“	“	“	“	2520	26. 9.40
4	“	“	TC4 3822	“	“	“	“	2499	23. 9.40
5	“	“	TC4 3833	“	“	“	“	2501	“
6	“	“	TC4 3856	“	“	“	“	2520	26. 9.40
7	“	“	TC4 3831	“	“	“	“	2533	30. 9.40
8	“	“	TC4 3834	“	“	“	“	2499	23. 9.40
9	“	“	TC4 3844	“	“	“	“	2524	27. 9.40
33200	War Office		TC4 3843	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	“	“
1	“	“	TC4 3858	“	“	“	“	2536	1.10.40
2	“	“	TC4 3830	“	“	“	“	2530	28. 9.40
3	“	“	TC4 3871	“	“	“	“	2508	25. 9.40
4	“	“	TC4 3872	“	“	“	“	2530	28. 9.40
5	“	“	TC4 3874	“	“	“	“	2533	30. 9.40
6	“	“	TC4 3860	“	“	“	“	2547	7.10.40
7	“	“	TC4 3861	“	“	“	“	2591	8.10.40

8	“	“	TC4 3868	“	“	“	“	2588	7.10.40
9	“	“	TC4 3876	“	“	“	“	2533	30. 9.40
33210	War Office		TC4 3863	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2547	7.10.40
1	“	“	TC4 3870	“	“	“	“	2533	30. 9.40
2	“	“	TC4 3866	“	“	“	“	2509	25. 9.40
3	“	“	TC4 3862	“	“	“	“	2547	7.10.40
4	“	“	TC4 3886	“	“	“	“	2584	“
5	“	“	TC4 3894	“	“	“	“	2607	10.10.40
6	“	“	TC4 3896	“	“	“	“	2593	8.10.40
7	“	“	TC4 3859	“	“	“	“	2591	“
8	“	“	TC4 3873	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 3877	“	“	“	“	2534	30. 9.40
33220	“	“	- details deleted	TC4 3879	WZ/TC4 Lorry	“	“	2528	27. 9.40
	Evans Motors Ltd.					19737	13762		5. 3.48
1	War Office		TC4 3881	“	“	16153	9110	2547	7.10.40
2	“	“	TC4 3882	“	“	“	“	“	“
3	“	“	TC4 3855	“	“	“	“	2538	1.10.40
4	“	“	- details deleted	TC4 3895	“	“	“	2583	7.10.40
	E. G. Oldham Ltd.					20702	13420		18. 3.48
5	War Office		TC4 3878	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2595	9.10.40
6	“	“	TC4 3880	“	“	“	“	2588	7.10.40
7	“	“	TC4 3892	“	“	“	“	2596	9.10.40
8	“	“	TC4 3885	“	“	“	“	2595	“
9	“	“	TC4 3883	“	“	“	“	2547	7.10.40
33230	“	“	TC4 3893	“	“	“	“	“	“

1	“	“	TC4 3884	“	“	“	“	2583	“
2	“	“	TC4 3869	“	“	“	“	2578	“
3	“	“	TC4 3864	“	“	“	“	2591	8.10.40
4	“	“	TC4 3865	“	“	“	“	2547	7.10.40
5	War Office		TC4 3867	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2588	“
6	“	“	TC4 3875	“	“	“	“	2522	26. 9.40
7	“	“	TC4 3897	“	“	“	“	2547	7.10.40
8	“	“	TC4 3898	“	“	“	“	“	“
9	“	“	TC4 3901	“	“	“	“	2595	9.10.40
33240	“	“	TC4 3903	“	“	“	“	2591	8.10.40
1	“	“	TC4 3900	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3904	“	“	“	“	2595	9.10.40
3	“	“	TC4 3905	“	“	“	“	“	“
4	“	“	TC4 3902	“	“	“	“	“	“
5	War Office		TC4 3899	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2607	10.10.40
6	“	“	TC4 3907	“	“	“	“	2596	9.10.40
7	“	“	TC4 3906	“	“	“	“	2608	10.10.40
8	“	“	TC4 3909	“	“	“	“	2629	15.10.40
9	“	“	TC4 3889	“	“	“	“	2608	10.10.40
33250	“	“	TC4 3887	“	“	“	“	2629	15.10.40
1	“	“	TC4 3908	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3890	“	“	“	“	2612	11.10.40
3	“	“	TC4 2910	“	“	“	“	2629	15.10.40
4	“	“	TC4 3888	“	“	“	“	2616	11.10.40
5	War Office		TC4 3891	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2638	17.10.40

6	“	“	TC4 3933	“	“	“	“	2630	16.10.40
7	“	“	TC4 3932	“	“	“	“	2632	“
8	“	“	TC4 3911	“	“	“	“	2633	“
9	“	“	TC4 3925	“	“	“	“	“	“
33260	“	“	TC4 3936	“	“	“	“	“	“
1	“	“	TC4 3922	“	“	“	“	2638	17.10.40
2	“	“	TC4 3938	“	“	“	“	2635	16.10.40
3	“	“	TC4 3934	“	“	“	“	2628	15.10.40
4	“	“	TC4 3914	“	“	“	“	“	17.10.40
5	War Office		TC4 3937	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2633	16.10.40
6	“	“	TC4 3951	“	“	“	“	2711	30.10.40
7	“	“	TC4 3920	“	“	“	“	2719	1.11.40
8	“	“	TC4 3963	“	“	“	“	2681	26.10.40
9	“	“	TC4 3924	“	“	“	“	2633	16.10.40
33270	“	“	TC4 3923	“	“	“	“	2642	17.10.40
1	“	“	TC4 3926	“	“	“	“	2638	“
2	“	“	- details deleted	TC4 3945	“	“	“	2647	18.10.40
	S. M. Taylor Ltd	(Scrapped for spares – Leeds depot)				20662	13168		
3	War Office			WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2662	22.10.40
4	“	“	TC4 3912	“	“	“	“	“	“
5	“	“	TC4 3941	“	“	“	“	2638	17.10.40
6	“	“	TC4 3942	“	“	“	“	2661	22.10.40
7	“	“	TC4 3925	“	“	“	“	2676	25.10.40
8	“	“	TC4 3916	“	“	“	“	2662	22.10.40
9	“	“	TC4 3915	“	“	“	“	2672	24.10.40

33280	“	“	TC4 3939	“	“	“	“	2641	17.10.40	
1	“	“	TC4 3913	“	“	“	“	2681	26.10.40	
2	“	“	TC4 3927	“	“	“	“	2656	21.10.40	
3	War Office		TC4 3928	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2698	28.10.40	
4	“	“	TC4 3929	“	“	“	“	2687	26.10.40	
5	“	“	TC4 3950	“	“	“	“	2672	24.10.40	
6	“	“	TC4 3949	“	“	“	“	2681	26.10.40	
7	“	“	TC4 3919	“	“	“	“	2719	1.11.40	
8	“	“	- details deleted	TC4 3918	“	“	“	2711	30.10.40	
	N. Hazeldene & Sons (M.O.S. Auction)									
9	War Office		TC4 3946	“	“	“	“	2668	23.10.40	
33290	“	“	TC4 3944	“	“	“	“	2672	24.10.40	
1	“	“	TC4 3943	“	“	“	“	2653	19.10.40	
2	“	“	TC4 3931	“	“	“	“	2681	26.10.40	
3	“	“	TC4 3930	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2671	24.10.40	
4	“	“	TC4 3962	“	“	“	“	2710	30.10.40	
5	“	“	TC4 3953	“	“	“	“	2719	1.11.40	
6	“	“	TC4 3917	“	“	“	“	2711	30.10.40	
7	“	“	TC4 3952	“	“	“	“	2726	2.11.40	
8	“	“	TC4 3964	“	“	“	“	2736	5.11.40	
9	“	“	TC4 3921	“	“	“	“	2700	29.10.40	
33300	“	“	TC4 3965	“	“	“	“	2681	26.10.40	
1	“	“	TC4 3948	“	“	“	“	2662	22.10.40	
2	“	“	TC4 3947	“	“	“	“	2681	26.10.40	
3	“	“	TC4 3955	“	“	“	“	2711	30.10.40	

4	“	“	- details deleted	TC4 3954	“	“	“	“	“	
	R. Thorpe						20660	13609	19. 1.48	
5	War Office			TC4 3956	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2719	1.11.40
6	“	“		TC4 3966	“	“	“	“	2759	8.11.40
7	“	“		TC4 3973	“	“	“	“	“	“
8	“	“		TC4 3972	“	“	“	“	2716	31.10.40
9	“	“		TC4 3776	“	“	“	“	2748	7.11.40
33310	“	“		TC4 3975	“	“	“	“	2792	15.11.40
1	“	“		TC4 3959	“	“	“	“	2751	7.11.40
2	“	“		TC4 3961	“	“	“	“	“	“
3	“	“	- details deleted	TC4 3987	“	“	“	“	2719	1.11.40
	Scrapped ex. S. M. Disposals									
4	War Office			TC4 3969	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2751	7.11.40
5	“	“		TC4 3960	“	“	“	“	2759	8.11.40
6	“	“		TC4 3974	“	“	“	“	2719	1.11.40
7	“	“		TC4 3957	“	“	“	“	2749	7.11.40
8	“	“		TC4 3958	“	“	“	“	2726	2.11.40
9	“	“		TC4 3967	“	“	“	“	2749	7.11.40
33320	“	“		TC4 3968	“	“	“	“	2759	8.11.40
1	“	“		TC4 3970	“	“	“	“	2751	7.11.40
2	“	“		TC4 3971	“	“	“	“	2726	2.11.40
3	“	“		TC4 3988	“	“	“	“	2759	8.11.40
4	War Office			TC4 3990	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2749	7.11.40
5	“	“		TC4 3989	“	“	“	“	2797	16.11.40
6	“	“		TC4 3991	“	“	“	“	2751	7.11.40

7	“	“	TC4 3984	“	“	“	“	2768	9.11.40
8	“	“	TC4 3997	“	“	“	“	2792	15.11.40
9	“	“	TC4 3992	“	“	“	“	“	“
33330	“	“	TC4 3982	“	“	“	“	2871	5.12.40
1	“	“	TC4 3983	“	“	“	“	2736	5.11.40
2	“	“	TC4 3986	“	“	“	“	2871	5.12.40
3	“	“	TC4 3999	“	“	“	“	2798	16.11.40
4	War Office		TC4 3993	WZ/TC4 Lorry		16153	9110	2810	18.11.40
5	“	“	TC4 3977	“	“	“	“	2870	5.12.40
6	“	“	TC4 4000	“	“	“	“	“	“
7	“	“	TC4 3998	“	“	“	“	2791	15.11.40
8	“	“	TC4 3985	“	“	“	“	2759	8.11.40
9	“	“	TC4 3979	“	“	“	“	2757	“
33340	“	“	TC4 3978	“	“	“	“	2791	15.11.40
1	“	“	TC4 3995	“	“	“	“	“	“
2	“	“	TC4 3981	“	“	“	“	2870	5.12.40
3	“	“	TC4 3996	“	“	“	“	2791	15.11.40
4	War Office		TC4 3994	“	“	“	“	2870	5.12.40
5	“	“	TC4 3980	“	“	“	“	2833	23.11.40
6	“	“	AC4/1 668	WO/AC4/1 Chassis & Cab		15802	8921	18833(1210)	23.12.39
7	“	“	AC4/1 666	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 667	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 659	“	“	“	“	“	“
33350	“	“	AC4/1 664	“	“	“	“	“	“
1	“	“	AC4/1 665	“	“	“	“	“	“

2	“	“	AC4/1 663	“	“	“	“	“	“	18834(1211)	29.12.39
3	“	“	AC4/1 669	“	“	“	“	“	“	“	“
4	“	“	AC4/1 662	“	“	“	“	“	“	“	“
5	“	“	AC4/1 660	“	“	“	“	“	“	“	“
6	War Office		AC4/1 661	WO/AC4/1	Chassis & Cab		15802		8921	“	“
7	“	“	AC4/1 671	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 670	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 672	“	“	“	“	“	“	“	“
33360	“	“	AC4/1 673	“	“	“	“	“	“	“	“
1	“	“	AC4/1 674	“	“	“	“	“	“	“	“
2	“	“	AC4/1 675	“	“	“	“	“	“	“	“
3	“	“	AC4/1 676	“	“	“	“	“	“	18842(1221)	4. 1.40
4	“	“	AC4/1 677	“	“	“	“	“	“	18834(1212)	29.12.39
5	“	“	AC4/1 680	“	“	“	“	“	“	18842(1221)	4. 1.40
6	“	“	AC4/1 683	“	“	“	“	“	“	“	“
7	“	“	AC4/1 682	“	“	“	“	“	“	“	“
8	“	“	AC4/1 679	“	“	“	“	“	“	“	“
9	“	“	AC4/1 678	“	“	“	“	“	“	“	“
33370	“	“	AC4/1 681	“	“	“	“	“	“	“	“
1	James Trehane & Sons		TC4 4688	HF/TC4	Chassis		16358		9252	19177(4565)	29.10.41
2	Southern Railway Co.		TC4 4721	HF/TC4	Chassis & Tilt Van		16101		9031	19213(4729)	4.12.41
3	“	“	TC4 4724	“	“	“	“	“	“	19229(4727)	19.12.41
4	“	“	TC4 4725	“	“	“	“	“	“	19277(4716)	6. 2.42
5	“	“	TC4 4723	“	“	“	“	“	“	19208(“)	28.11.41
6	“	“	TC4 4722	“	“	& Van	“	“	“	19276(4707)	6. 2.42

	7 Portals Limited	TC4 3264	HF/TC4 Box Van	16187	9153	18934(1936)	13. 6.40
	8 Yorkshire Copper Works Ltd.	TC4 3265	HF/TC4 Long Lorry	16122	9060	18940(1700)	20. 6.40
	9 Challands Ross & Co. Ltd.	TC4 3266	HF/TC4 Long Chassis	16136	9086	18914(1716)	14. 5.40
	Gimson & Slater						
33380	Southern Railway Co.	TC4 3284	HF/TC4 Tractor Chassis & Cab	16170	9129	18981(2648)	18.10.40
1	“ “ “	TC4 3285	“ “ “ “	“	“	18987(2731)	31.10.40
2	“ “ “	TC4 3286	“ “ “ “	“	“	18981(2648)	18.10.40
3	“ “ “	TC4 3287	“ “ “ “	“	“	18992(2793)	4.11.40
4	“ “ “	TC4 3288	“ “ “ “	“	“	18981(2648)	18.10.40
5	“ “ “	TC4 5158	“ “ “ “	“	“	19239(4970)	3. 1.42
	6 S. T. Abbotts & Co.	TC4 5163	HF/TC4 Chassis	16582	9393	19255(5028)	16. 1.42
	7 G. T. Hilton & Co. Ltd. (J. Davies)	TC4 5162	“ “ & Cab	16581	9392	19251(5027)	15. 1.42
	8 Mulletts Motor Works Ltd. (E. Signs Ltd.)	TC4 5165	“ “ “	16585	9296	19252(5020)	“
9	“ “ “ “ “	TC4 5164	“ “ “	“	“	19247(5010)	13. 1.42
33390	Borough of Bebington	TC4 3468	HF/TC4 3-way Tipper	16306	9179	18970(2274)	9. 9.40
	1 Thornycroft Argentina Ltd.	TC4 3474	HF/TC4 Chassis	16303	9176	18975(2498)	23. 9.40
	Yacimientos Petroliferos Fiscales						
2	“ “ “ “	TC4 3475	“ “ “	“	“	“ “	“
	3 The Reliance Garage Co.	TC4 5575	“ “ “ & Cab	16812	9641	19556(6616)	21. 9.42
	Dewsbury County Borough Council						
4	“ “ “ “	TC4 5622	“ “ “ “	“	“	19553(6586)	15. 9.42
5	“ “ “ “	TC4 5624	“ “ “ “	“	“	19556(6621)	21. 9.42
	6 Thornycroft (Singapore) Ltd.	TC4 3289	“ “	16312	9186	18944(2042)	29. 6.40
	Town Board, Batu Pahat						
	7 Southern Railway Co.	TC4 5157	“ “ “ “	16101	9031	19276(4927)	6. 2.42

8	“ “ “	TC4 5156	“ “ “ “	“	“	“	“	“
9	“ “ “	TC4 5161	HF/TC4 Tilt Van	“	“	19295(5008)	27.	2.42
33400	Lanarkshire County Council	TC4 4731	HF/TC4 Chassis & Cab	16391	9296	19207(4769)	28.11.	4.1
1	Coast Lines Ltd.	TC4 4732	“ “	16566	9377	19206(4765)	29.11.	4.1
2	R. J. Fisher & Sons	TC4 4735	HF/TC4 Lorry	16576	9387	19246(4780)	12.	1.42
3	S. T. Abbotts & Co.	TC4 4734	HF/TC4 Chassis	16582	9393	19219(4839)	10.12.	4.1
	Walsall & District Coop Society Ltd.							
4	“ “ “ “	TC4 4733	“ “	“	“	“	“	“
5	Yorkshire Branch	TC4 5178	HF/TC4 Supplied direct by Basingstoke Works				8.	1.42
6	Southern Railway Co.	TC4 5182	HF/TC4 Chassis & Cab	16101	9031	19276(5051)	6.	2.42
7	“ “ “	TC4 5183	“ “ “	“	“	“	“	“
8	Texas Oil Co. Ltd.	TC4 5184	“ “ “	16587	9398	19265(5114)	3.	2.42
9	“ “	TC4 5215	“ “ “	“	“	19274(5129)	6.	2.42
33410	“ “	TC4 5185	“ “ “	“	“	19265(5114)	3.	2.42
1	Southern Railway Co.	TC4 5276	HF/TC4 Tilt Van	16101	9031	19331(5361)	3.	4.42
2	Coop Wholesale Soc. Ltd. (Bakeries)	TC4 5275	HF/TC4 Chassis	16615	9427	19304(5303)	5.	3.42
3	Stevens & Sons (Williams & Wright)	TC4 5278	“ “ & Cab	16622	9434	19311(5331)	11.	3.42
4	Goodwin Foster & Brown Ltd.	TC4 5277	“ “	16623	9435	19308(5336)	10.	3.42
5	“ “ “ “	TC4 5289	“ “	“	“	19326(5491)	1.	4.42
6	“ “ “ “	TC4 5290	“ “	“	“	19322(5460)	27.	3.42
7	Parr's (Leicester) Ltd. (S. Russell & Sons)	TC4 5291	“ “ & Cab	16631	9445	19328(5506)	3.	4.42
8	G. & J. Girdwood (Bakers) Ltd.	TC4 5292	“ “ “	16639	9453	19330(5515)	7.	4.42
9	Glasgow Corporation (Gas Dept.)	TC4 5293	“ “ “	16640	9454	19332(5526)	4.	4.42
33420	Lewin Road Sweepers Ltd. L'pool Corp	TC4 5317	“ “	16648	9462	19350(5592)	20.	4.42
1	“ “ “ “ “	TC4 5318	“ “	“	“	“	“	“

2 Jubilee Garages (1940) Ltd. (John Leach)	TC4 5330	“ “	16657	9471	19351(5606)	22. 4.42
3 Cheshire Transport Co. Ltd.	TC4 5339	HF/TC4 Chassis & Cab	16658	9472	19354(5647)	27. 4.42
4 “ “ “	TC4 5340	“ “ “	“	“	19359(5668)	30. 4.42
5 “ “ “	TC4 5341	“ “ “	“	“	19367(5700)	5. 5.42
6 Beatties Bakeries	TC4 5319	“ “ “	16665	9481	19376(5735)	8. 5.42
7 “ “	TC4 5320	“ “ “	“	“	“ “	“
8 Vickers-Armstrong Ltd.	TC4 5354	“ “ “	16671	9488	19395(5760)	27. 5.42
9 “ “ “	TC4 5355	“ “ “	“	“	“ “	“
33430 “ “ “	TC4 5356	“ “ “	“	“	“ “	“
1 Parr’s (Leicester) Ltd. (Roberts & Roberts)	TC4 5357	“ “ “	16672	9489	19381(5795)	15. 5.42
2 James Bros. (D. Williams & Sons)	TC4 5358	HF/TC4 HS Lorry	16675	9494	19406(5809)	6. 6.42
3 Lewin Road Sweepers Ltd. The Huyton-with-Roby U.D.C.	TC4 5369	HF/TC4 Chassis	16696	9495	19383(5804)	18. 5.42
4 C. B. Yates & Sons	TC4 5370	HF/TC4 Chassis & Cab	16680	9499	19391(5854)	23. 5.42
5 Southern Railway Co.	TC4 5371	HF/TC4 Tilt Van & Cab	16101	9031	19401(5802)	1. 6.42
6 R. Hill & Co. (Newcastle) Ltd.	TC4 5392	HF/TC4 Chassis & Cab	16681	9501	19405(5988)	9. 6.42
7 Challands Ross & Co. Ltd.	TC4 5393	“ “ “	16684	9504	19408(5999)	10. 6.42
8 Chas. Petric & Son Ltd.	TC4 5394	“ “ “	16690	9512	19393(5887)	29. 5.42
9 Southern Railway Co.	TC4 5395	HF/TC4 Tilt Van	16101	9031	19415(6003)	16. 6.42
33440 E. & F. Beattie Ltd.	TC4 5396	HF/TC4 Chassis & Cab	16702	9525	19409(5996)	10. 6.42
1 Thomas Silvey Ltd.	TC4 5397	HF/TC4 Chassis	16711	9535	19399(5930)	2. 6.42
2 Pye Motors Ltd. (Short Bros. (R. & B.) Ltd.	TC4 5414	HF/TC4 Chassis & Cab	16712	9536	19434(6082)	26. 6.42
3 T. McDonald & Sons (Fife C. Council)	TC4 5415	“ “ “	16721	9544	19436(6110)	“
4 John Hill (Police Dept. Min. of Home Aff.)	TC4 5416	“ “ “	16723	9546	19430(6091)	25. 6.42
5 Goodwin, Foster Brown Ltd.	TC4 5417	HF/TC4 Chassis	16724	9547	19435(6103)	26. 6.42

6	“	“	“	TC4 5418	“	“	“	“	19439(6123)	29.	6.42	
7	“	“	“	TC4 5433	“	“	“	“	“	“	“	
8	Gladwell & Kell (1932) Ltd. G. F. Sutton & Co. Ltd.			TC4 5576	HF/TC4 Chassis & Cab			16814	9643	19575(6662)	25.	9.42
9	Harry Vincent Ltd.			TC4 5547	“	“	“	16816	9645	19563(6628)	22.	9.42
33450	Lodestar Motor Co. (Cudworth U.D.C.) S. Haigh & Son			TC4 5623	“	“	“	16818	9647	19577(6660)	25.	9.42
1	Southern Railway Co.			TC4 5548	“	“	“	16101	9031	19601(6763)	7.	10.42
2	“	“	“	TC4 5549	“	“	“	“	“	“	“	“
3	Ernest Lawson Ltd. (Wm. Hudson)			TC4 5621	“	“	“	16819	9648	19594(6716)	5.	10.42
4	G. W. Green & Sons			TC4 5690	“	“	“	16821	9650	19597(6729)	6.	10.42
5	F. G. Smith (Motors) Ltd. Mortlock Sterilized Milk Supply Co. Ltd.			TC4 5674	“	“	“	16825	9656	19600(6755)	7.	10.42
6	Bonallack & Sons Ltd. Emson, Tanner & Sons Ltd.			TC4 5692	“	“	“	16827	9658	19598(6760)	“	“
7	Mickleover Transport Ltd. United Dairies Ltd. (L.W.D. Ltd.)			TC4 5693	“	“	“	16829	9677	19605(6780)	9.	10.42
8	“	“	“	TC4 5658	HF/TC4 Chassis & Cab			“	“	19608(6788)	10.	10.42
9	“	“	“	TC4 5657	“	“	“	“	“	19610(6790)	12.	10.42
33460	“	“	“	TC4 5659	“	“	“	“	“	19603(6775)	8.	10.42
1	“	“	“	TC4 5670	“	“	“	“	“	19610(6790)	12.	10.42
2	“	“	“	TC4 5671	“	“	“	“	“	“	“	“
3	Taylors Crypt House Motors B. Williams & Co. Ltd.			TC4 5672	“	“	“	16840	9671	19607(6783)	9.	10.42
4	Coasts Lines Ltd.			TC4 5673	HF/TC4 Chassis			16844	9675	19580(6669)	26.	9.42

Clyde & Campbeltown Shipping Co. Ltd.

5 Baldwin Bros. (Stoneygate & S.E. Farmers)	TC4 5691	HF/TC4 Chassis & Cab	16847	9679	19613(6806)	14.10.42
6 Drings Ltd. (London Motor Construc. Co.)	TC4 5675	“ “ “	16870	9705	19617(6819)	16.10.42
7 Chas. A. Wells Ltd.	TC4 5676	“ “ “	16877	9712	19620(6826)	17.10.42
8 Ivor Treharne	TC4 5677	“ “ “	16878	9713	19611(6808)	14.10.42
9 Bilsland Brothers Ltd.	TC4 5678	“ “ “	17005	9742	19633(6976)	9.11.42
33470 “ “ “	TC4 5694	“ “ “	“	“	“ “ “	“
1 Andrew Buchans Breweries Ltd.	TC4 789	HF/TC4 HS Lorry	20396	12890	22663(13912)	24. 7.47
2 Samuel King & Son	TC4 5446	HF/TC4 Chassis	16738	9562	19502(6411)	13. 8.42
3 Joseph Wilcock & Co. Ltd.	TC4 5451	“ “	16743	9567	19507(6416)	14. 8.42
4 J. Fryer & Sons Ltd.	TC4 5648	HF/TC4 Lorry	16751	9751	19651(6405)	26.11.42
5 F. Hills & Sons Ltd.	TC4 5469	“ “	16752	9578	19593(6404)	1.10.42
6 E. F. Gethin (Phillips Stores Ltd.)	TC4 5449	HF/TC4 Chassis	16808	9637	19508(6424)	14. 8.42
7 Basingstoke Journey Vehicle		HF/TC4 Long HS Lorry				
8 “ “ “ “	“ “	“				
9 Jubilee Garages (1940) Ltd.	TC4 5595	HF/TC4 Chassis	16810	9639	19504(6410)	13. 8.42
F. Forrest & Sons Ltd.						
33480 J. Baker (Elkes & Fox Ltd.)	TC4 5596	“ “	16811	9640	19511(6430)	17. 8.42
1 G. W. Marsden (Alfred Firth & Co. Ltd.)	TC4 5597	HF/TC4 Tipping body	16824	9655	19622(6438)	19.10.42
2 Rootes Ltd. (Moore Bros. (Swanscombe)	TC4 5447	HF/TC4 Chassis & Cab	16739	9563	19559(6634)	22. 9.42
3 Rootes Ltd. (J. Leaver)	TC4 5448	“ “ “	16740	9564	19560(6633)	“
4 Challands Ross & Co. (A. Richardson)	TC4 5565	“ “ “	16741	9565	19558(6632)	“
5 Guest, Keen & Nettlefold Ltd.	TC4 5467	“ “ “	16747	9571	19562(6631)	“
6 Byers Garages Ltd. (St. John's Malting Co.)	TC4 5450	“ “ “	16742	9566	19569(6645)	24. 9.42
7 York, Ward & Rowlatt Ltd.	TC4 5372	HF/TC4 Recon. Chassis	19013	11547	21513(12358)	30. 9.46

	8 George Davies	ER4 6596	HF/ER4 Long HS Lorry	19266	11805	21562(12416)	15.10.46
	9 Farnham U.D.C.	TC4 5566	HF/TC4 Tipping body	16754	9580	19621(6646)	16.10.42
33490	Motor Sales (Longton) Ltd. W. Woolliscroft & Son	TC4 5612	HF/ TC4 Chassis & Cab	16787	9613	19574(6663)	25. 9.42
	1 H. Windsor & Co. Ltd.	TC4 5613	“ “ “	16792	9618	19583(6682)	29. 9.42
	2 Adams Garages (Adams Super Trans.)	TC4 5614	“ “ “	16796	9625	19612(6807)	14.10.42
	3 E. J. Gittins Ltd. (Benj. James & Son)	TC4 5618	“ “ “	16805	9634	19618(6817)	16.10.42
	4 Rootes Ltd. (G. Croucher & Sons)	TC4 5619	“ “ “	16806	9635	19619(6823)	17.10.42
	5 Westley's Dudley Garage Ltd. Matthew Southall	TC4 5620	“ “ “	16813	9642	19623(6868)	23.10.42
	6 F. W. Leeson (Thomas Jones & Son Ltd.)	TC4 5679	“ “ “	16879	9714	19647(7041)	24.11.42
	7 Enham Industries	TC4 5689	“ “ “	16895	9730	19638(7003)	14.11.42
	8 Cooperative Wholesale Society Ltd. S.E.D. Coop Bakeries	TC4 5700	“ “ “	16897	9732	19648(7036)	24.11.42
	9 MacDonalds (Hull Corpn. Transport Dept.)	TC4 5704	“ “ “	16898	9733	19660(7094)	5.12.42
33500	Mickleover Transport Ltd. (U. D. (London))	TC4 5701	“ “ “	16899	9735	19655(7056)	27.11.42

